

# **Glossar Druckfarben**

Effekte, Anwendungen, Wechselwirkungen, Prüfmethoden, Standards – eine Begriffsammlung für Offsetdruckbetriebe



# Glossar Druckfarben

## Effekte, Anwendungen, Wechselwirkungen, Prüfmethoden, Standards – eine Begriffsammlung für Offsetdruckbetriebe

Zum Beherrschen einer Druckmaschine gehört ein breites Wissen über die verarbeiteten Materialien. Dazu zählen neben den Bedruck- bzw. Packstoffen (siehe Report-Beilage Nr. 32) auch die Druckfarben. Deren Hersteller entwickeln Produkte für alle erdenklichen Anwendungen, um die Druckbetriebe in ihren Spezialisierungsbestrebungen zu unterstützen. Hinzu kommen Zusatzstoffe und Reinigungschemikalien. Dennoch haben sich

Drucker nicht selten mit farbbedingten Druckschwierigkeiten und druckfarbenbezogenen Reklamationen auseinanderzusetzen. Um dem vorzubeugen, sollte jedem Drucker, der sich mit neuen, attraktiven Druckprodukten profilieren möchte, auch bekannt sein, wie Wechselwirkungen neuer Farben und Substrate geprüft werden. Deshalb möchte Ihnen KBA Report ein praxisnahes Glossar rund um Druckfarben im Offsetdruck an die Hand geben.

## Abfallentsorgung disposal of waste-ink

Farbabfälle sind Sondermüll, zu trennen nach "Druckfarben" und "Toner" sowie "nass", "getrocknet", "mit gefährlichen Stoffen" und "ungefährlich"; nasse Reste können in ⊿Restfarbenverwertung einbezogen werden; Farblappen und Vliese (aus automatischen Wascheinrichtungen) werden von den Lieferanten gewaschen, Makulatur wird dem Altpapier-Recycling mit ⊿Deinking zugeführt.

## Abklatsch, Abl[i]egen, Abschmieren set-off, marking, smearing

Übertragen frischer Druckfarbe auf das nachfolgende Exemplar – im Bogendruck im Auslagestapel, im Endlosdruck innerhalb der wiederaufgewickelten Rolle; im ⊅UV-Druck können nur ⊅Fotoinitiator-Spaltprodukte auf Rückseiten übertragen werden, was bei Lebensmittelverpackungen zu vermeiden ist ( ∠EuPIA-GHP und -Leitlinie); rungen, Farbe nicht auf Bedruckstoff abgestimmt, kein oder zu wenig ⊿Puder bzw. zu feine Puderpartikel, überemulgierte Farbe, zu hoher Druck im Stapel (Stapelhöhe, elektrostatische Aufladung) bzw. bei der Wiederaufwickelung, Well- und Rollneigung im Stapel, Verzicht auf ≯IR-Trocknung, falsche Palettenlagerung.

## Abmehlen chalking

farbbedingte Beeinträchtigung der buchbinderischen Weiterverarbeitbarkeit der Drucke sowie des Druckerzeugnisgebrauchswertes; durch zu schnelles →Wegschlagen des ⊿Bindemittels in den Bedruckstoff bleiben die ∠Pigmente ungebunden und lassen sich von der Oberfläche abwischen: Ursachen: zu saugfähiges Naturpapier, Mikroporosität gestrichener Substrate, zu niedrigviskose Druckfarbe, zu starke **IR-Trocknung**, Verzicht auf Inline-Lackierung; **Z**Karbonieren

## Abriebfestigkeit abrasion resistance

Beständigkeit der getrockneten/gehärteten Druckfarbenschicht gegen Trockenabrieb (↗Scheuern) bzw. der nassen/nicht durchgetrockneten Druckfarbenschicht gegen Nassabrieb (→Wischfestigkeit)

## Abriebschutzpaste rub protection

paste → Druckhilfsmittel zum Optimieren der ⊿Abriebfestigkeit; wird in den Farbkasten eingerührt.

Abschmieren im Rollenoffset smearing Abrieb schlecht getrockneter Farbe an

## Einteilungsmöglichkeiten für Druckfarben

- nach dem Druckverfahren: Hochdruck (Buchdruck, Letterset, Flexo), Flachdruck (Bogenoffset, Heatset, Coldset, Wasserlosoffset, Lithografie, Lichtdruck), Tiefdruck (Rakelt., Stahlstich), Durchdruck (Sieb-, Schablonen-, Tampondruck), Non-impact-Druck (Toner, Tinten);
- nach dem Bedruckstoff: Werkdruck, Dünndruck, Illustrations-/Kunstdruck, Wertpapierdruck, Wellpappe, Kunststoffe, Blech;
- nach der Anwendung: Andruck, Fortdruck (Akzidenz, Illustration, Zeitung, Verpackung, Spezial;
- nach der buchbinderischen Veredelung (Prägung, Schnitt);
  nach der Farbübertragung (direkt, indirekt, durchschreibend);
- nach den optischen Effekten: Ton (aufgehellt, pastellartig), Doppelton (hofbildend durch auslaufenden Farbstoff), Lumineszenz, Reagenz (chromogen), Metallic, Interferenz, Keramik (Farbveränderung durch Einbrennen und Lasieren);
- nach den Echtheitseigenschaften: physikalisch, chemisch;
- nach dem Trocknungsprinzip: wegschlagend, lösemittelverdunstend, strahlungshärtend (UV-radikalisch, UV-kationisch, ESH, IR), oxidierend, abkühlend, ausfällend, sinternd, schmelzend;
- nach dem Benetzungsprinzip: Nassoffset, Wasserlosoffset;
- nach dem Bindemittel: ölbasiert (mineralisch, pflanzlich), wasserbasiert, lösemittelbasiert

Leit-, Wende- und Falzwalzen; Ursachen: zu hohe Farbschichtdicken, im Heatset zu niedrige Trocknertemperatur, zu hohe Kühlwalzentemperatur, zu dünne ⊿Silikonisierung oder zu hohe Bahngeschwindigkeit im Trockner, im Coldset zu langsam wegschlagende Farbe.

## Absetzen impression set-off

im Schön- und Widerdruck das Übertragen frischer Druckfarbe auf den/die Gegendruckzylinder nach der Bogenwendung; Vermeidung durch spezielle Zylinderbeschichtungen oder -Jackets.

## Absetzen im Farbkasten depositing

vorwiegend bei niedrigviskosen Druckfarben das Entmischen von ⊅Pigmenten und ⊿Bindemittel; die schweren Pigmente setzen sich auf dem Farbkastenboden ab; Abhilfe durch ⊿Farbrührwerke.

## Absorption absorption

"Verschlucken" bestimmter Spektralanteile des weißen Lichts durch ⊿Farbmittel, wodurch Druckfarben ihre gewünschte Buntwirkung entfalten.

## Abstoßen ink repelling/repulsion

extreme Probleme bei der 7Farbannahme

im Mehrfarbendruck; sowohl beim ∠Nassin-nass-Druck als auch beim ⊅UV-Druck auf zwischengetrocknete Farbschichten möglich; Benetzungsproblem (zu hohe Oberflächenspannung der nass aufgebrachten Druckfarbe).

## Acrylat, Acrylharz, AC acrylate

in Verbindung mit **7**Fotoinitiatoren hochreaktiver Rohstoff für radikalisch härtende →UV-Druckfarben und -Lacke.

#### Additive **Zusatzstoffe**

## Alkali-Echtheit

## alkali-resistance/-fastness

Beständigkeit von Druckfarben gegen wässrige Natronlauge; der Druck zeigt weder Ausbluten noch AFarbort-Veränderungen; wichtige Eigenschaft für die Überlackierbarkeit der Drucke.

## Alterung ageing

Langzeitprozess der chemischen Zersetzung von Druckfarbenschichten durch Sonneneinstrahlung, Regenwasser, Frost.

## Andruckfarben press proof inks

langsam trocknende Spezialdruckfarben für Andruckpressen; im Offsetdruck durch Digitalproofs abgelöst.

## Anilox-, Rasterwalze anilox roller

aus dem Flexodruck adaptierte Förderwalze mit rasterartig gravierter Keramikoberfläche, überwiegend in wasserlos arbeitenden Kurzfarbwerken und Kammerrakel-Lackierwerken: formatbreite zonenschraubenlose Steuerung der Volltondichte über die viskositätsabhängige Farbübertragungsmenge mit Hilfe der individuellen → Temperierung der A. in jedem Farbwerk; Auswahl der Rasterstruktur nach Anwendungsgebieten; Kenngrößen siehe Tab. S. 3.

## Anreiben ink grinding

Prozess des Feinstverteilens der ⊅Pigmente während der Druckfarbenherstel-

#### Antitrockner antidrier, antioxidant

Hilfsmittel bei Maschinenstillständen, damit die Farbe frisch bleibt.

## Aufbauen fluffing, scumming

an den Bildstellen reliefartiges Ansammeln von Druckfarbe auf dem Gummituch, bedingt durch einen zu geringen Einfluss des Bedruckstoffs auf die Farbspaltung: führt zum ⊿Zusetzen von Rasterstrukturen und zum Abliegen; Abhilfe durch Gummituchwaschen; A. an den Nichtbildstellen: → Negativaufbauen

## Aufhellen brightening

Reduzieren des Buntpigmentgehalts in Offsetdruckfarben durch Zugabe von ¬Transparentweiß oder ¬Mischweiß, im den Farbkasten.

## Ausbluten bleed through

unerwünschte chemische Reaktion einer getrockneten Druckfarbenschicht mit einem Lösemittel, z.B. Lauge, Fett, Wasser.

## Auslaufviskosimeter run-out cup

Auslaufbecher nach DIN EN ISO 2431:2000 (löste DIN 53211 ab), mit dessen Hilfe die "Auslaufsekunden" einer niedrigviskosen Druckfarbe bei 20 °C bestimmt wird; 3 Auslaufdüsen (4,5 und 6 mm).

# Bedruckbarkeit *printability*

Eignung eines Substrats für ein Druckverfahren bzw. eine Druckfarbe; Probedruckmaschine

## Benetzbarkeit wettability

Prüfmerkmal (Randwinkelmessung) für die Überlackierbarkeit bedruckter Flächen.

## Bewitterungstest weathering test

programmgesteuerter, für Outdoor-Druckprodukte bestimmter Test, der den Einfluss

Kenngrößen von Aniloxwalzen		
Kenngröße	Erläuterung	
Lineatur	Rasterweite (in Linien/cm oder lpi)	
Gravur	Geometrie, der die Lineatur unter bestimmtem Winkel folgt, und zwar Zellen (Hexagon) oder Rillen (Haschur, ART- oder TIF-Kreuzgravur)	
Schöpfvolumen	Farbvolumen (in cm³/m² oder BCM), das von der Rasterstruktur aufgenommen wird	
Schichtdicke-	max. Gravurtiefe, geteilt durch Schöpfvolumen; je kleiner, umso dünner die	
Index	übertragene Farbschichtdicke	
Nassauftragmenge	Farbvolumen (in g/m²), das real auf den Bedruckstoff gelangt – nach teilweiser Entleerung der Rasterstruktur auf die Farbauftragwalze und nach der Farbspaltung	
Anwendungs-	aus den o.g. Kenngrößen resultierende Eignung für Bedruckstoffe (gestrichen,	
spezifikation	ungestrichen, nichtsaugend) bzw. Pigmentgrößen (Intensivskala, Metallic, Perlqlanz, auch Lack)	
Oberflächen-	von IR-Sensor kontaktlos auf der Oberfläche gemessene Temperierungs-	
temperatur	Stellergröße	

von Sonnenlicht und Regen auf getrocknete Druckfarben bzw. bedruckte Substrate in Form von UV-Bestrahlung und Wasserberieselung in geraffter Zeitspanne nicht normgerecht, sondern praxisnah simulieren kann; www.atlas-mts.de

Bindemittel binder, binding vehicle, resin Trägersubstanz für Pigmente in Druckfarben; indem im B. die Pigmente klümpchenfrei verteilt sind, umhüllt das B. alle Pigmentpartikel einzeln und vermittelt so ihre Haftung auf dem Bedruckstoff; das B bestimmt. die Viskosität der Druckfarbe und den Trocknungsmechanismus; B. in Offset-, Buch- und Siebdruckfarben sind Harze, trocknende und nichttrocknende Mineralöle (auch Pflanzenöle), in Tief- und Flexodruckfarben Lösemittel an Stelle der Öle sowie in allen Druckverfahren einsetzbare Astrahlenhärtende Harze.

Blechdruckfarben metal decorating inks
Bogenoffsetfarben zum Bedrucken von
Metalltafeln; Trocknungsmechanismus entweder radikalisch ZUV-härtend oder lösemittelverdunstend-einbrennend; führende
Anbieter: Lindgens, Huber; www.kbametalprint.de

## Blindfarben dropout colo[u]rs

Farben, die nicht von einem Graustufenscanner oder Schwarzweißkopierer erkannt werden; Anwendung im Formulardruck bei Dokumenten, die für die maschinelle Beleglesung geeignet sein sollen.

## Brillanz brilliance

Gesamtheit subjektiver Bewertungskriterien wie Leuchtkraft, AGlanz, Pigmentierung, Reinheit oder Kontrast für den visuellen Eindruck einer gedruckten Farboberfläche; durch Lackauftrag oder Kaschierung steigerbar.

Buntaufbau chromatic composition/construction, regular colo[u]r separation konventionelles CMYK-Farbauszugsverfahren, bei dem an der Darstellung jedes Farborts in allen Tonwertbereichen alle vier Farbauszüge beteiligt sind, woraus eine hohe Gesamtfarbbedeckung und somit Trocknungsverzögerungen resultieren; K wird darin nur zur Unterstützung der tiefen (dunklen) Bildanteile eingesetzt ("Skelettschwarz"); Abhilfen: modifizierter B. mit Unterfarbenrücknahme UCR oder Graustabilisierung GCR oder aber Junbuntaufbau; den UCR-Defiziten wirkt die Buntfarbenaddition UCA entgegen.

## Buntfarben chromatic colo[u]rs

Farben, die verschieden von Schwarz, Grau oder Weiß sind; bei den ⊅Prozessdruckfarben sind dies C, M, Y.

## Buntton hue

standardkonforme Bezeichnung für "Farbton"

## CFPE

Europäische Vereinigung der Lack-, Druckfarben- und Künstlerfarbenfabriken; Herstellervereinigung, die ca. 85% der Farbenindustrie repräsentiert; www.cepe.org; ZEUPIA



Mit einbrennenden Blechdruckfarben bedruckte Tafeln werden am Eingang zum Durchlauftrockner KBA-Metalprint DB 3000 aufgerichtet (Foto: Kleeberg)

## CIELAB(1976) CIE L\*a\*b\*

empfindungsgemäß gleichabständig aufgebauter PFarbraum; C. und die daraus PFarbabstandsformel liegen allen farbbezogenen Standards der Druckindustrie zu Grunde; wichtig für die PFarbmessung an Drucken und Druckfarben.

## CIP3/CIP4

Standards, mit denen über die Datenschnittstellen KBA LogoTronic (CIP3) bzw. LogoTronic Professional (CIP4) u.a. das Voreinstellen der Farbzonen-Profile an der Druckmaschine möglich ist.

chromogene Farben chromogenic inks

Druckfarben mit Pigmenten, die bei äußerer physikalischer Einwirkung ihre Färbung zeitweise oder unumkehrbar ändern (siehe Tab. S. 4); c.F. bieten ein großes Potenzial im Verpackungsdruck (Transport- und Fälschungssicherheit); c.F. sind für den Offsetdruck z.B. von Flint. Zeller+Gmelin.

## Coldsetfarben coldset inks

Offsetfarben für Zeitungsrotationen; die \*\*Trocknungseinstellung ist \*\*/wegschlagend durch Eindringen des \*\*/Bindemittels in das saugfähige Newsprint-Papier, d.h. ohne \*\*/Filmbildung und \*\*/Durchtrocknung, weil keine Heißlufttrockner-Unterstützung (\*\*/Heatsetfarben) geleistet wird; bei schlechten Papieren Gefahr des \*\*/Durchschlagens; für die KBA Cortina wurden Wasserlos-C. formuliert (siehe Tab. S. 7).

# Deckungspunkt just covering ink quantity

Farbmenge (in g/m²), die notwendig ist, um auf dem Bedruckstoff einen geschlossenen Druckfarbenfilm zu erzeugen; je niedri-

ger, umso glatter der Bedruckstoff.

## Deckvermögen hiding ability, opacity

früher als Deckfähigkeit/-kraft bezeichnete Eigenschaft einer Druckfarbe, Struktur und Färbung des Bedruckstoffs mehr oder weniger gut zu verdecken; Gegenteil: 

Lasurvermögen oder Transparenz; die dafür nötige Mindestschichtdicke auf einer festgelegten Fläche wird gemäß DIN 55943 mit dem D.s-Wert Dv (in m²/l) für das Volumen flüssiger Druckfarben bzw. Dm (in m²/kg) für die Masse getrockneter Farben beschrieben.

## Deckweiß opaque white

stark deckende weiße Druckfarbe; wird als Weißgrundierung auf transparente oder ungenügend weiße Bedruckstoffe, u.a. auch CDs usw., aufgebracht.

## Deinkingbarket deinkability

chemische Aufschließbarkeit der Druckfarbe inkl. ihrer Entsorgung als Schaum bei der Altpapieraufbereitung.

## D50 artificial daylight 5000 K

Normlicht, in der Druckindustrie Standard u.a. für die Leitstand-Beleuchtung und als Weißpunkt an Softproofmonitoren.

## Druckfarbe printing ink

pastös-zähflüssige bis dünnflüssige Mischung aus Farbmitteln, Filmbildnern und evtl. Lösemitteln, Hilfs- und Zusatzstoffen; Zweck der D. ist, auf dem Bedruckstoff Hell-Dunkel- und/oder Buntkontraste zu erzielen; je nach Druckverfahren (Druckfarbenübertragung) und Saugfähigkeit der Bedruckstoffoberfläche ( Farbannahmefähigkeit) wird nach verschiedenen Trocknungsprinzipien das stabile Haften der Farbmittel herbeigeführt: Wegschlagen, Verdunsten eines Lösemittels, Polymerisa-

tion/-kondensation ( Strahlungshärtung), Sauerstoffbrückenbindung ( Oxidation), Abkühlung ( Phasenumschlag), Ausfällen ( Moistureset), Sintern/Schmelzen ( Keramikfarben, Moner); weitere technische Anforderungen sind exakte Farbwiedergabe ( spektrale Eigenschaften), Molanz, Deckvermögen, Micht-Echtheit sowie chemische und mechanische Beständigkeiten; die Erfüllung von Richtlinien des Umwelt- und Gesundheitsschutzes betreffen VOC-Emission, Schadstofffreiheit und Abfallentsorgung.

**Druckfarbenskala** *process ink scale/set*Satz von koloristisch oder chemisch aufeinander abgestimmten Druckfarben.

## Druckhilfsmittel printing ink additives

hochviskos-pastöse oder flüssige *Z*usatzstoffe, die bei Bedarf im Farbkasten oder auf den Farbwerkwalzen in geringer Dosierung hinzugefügt werden, z.B. beim Anpassen an den Bedruckstoff, zum Verbessern der Verdruckbarkeit, Beschleunigen oder Verzögern der Trocknung oder Beheben von Druckschwierigkeiten; Druckpasten setzen die ⊅Klebrigkeit herab oder verhindern das ⊿Tonen, ohne die ⊿Viskosität zu beeinflussen; Drucköle und Sprays verändern vor allem die ⊅Trocknungseinstellung oder die ⊿Zügigkeit bzw. → Rupfneigung, ohne die chemischen und mechanischen Beständigkeiten zu gefährden, erhöhen aber durch ihre verdünnende Wirkung den Tonwertzuwachs und die → Abklatschneigung.

## Druckqualität print quality

Güte der Druckbildwiedergabe, die vor allem von der Wechselwirkung zwischen Druckfarbe und Bedruckstoff abhängt; Qualitätskontrolle

# Druckschwierigkeiten, farbenbedingte ink-related printing difficulties

Probleme beim Verarbeiten der Druckfarbe in der Druckmaschine, und zwar bei der Prarbspaltung (u.a. Nebeln, Spritzen, Rupfen, Aufbauen, Negativaufbauen, Zusetzen, Dublieren), der Farbannahme (Perlen, Mottling) und der Lagerung der Drucke (Abklatsch/Abliegen).

Druckkontrollstreifen colo[u]r control bar im Beschnitt mitgedruckte Aneinanderreihung von Messfeldern, die für die Auswertung mit ">Farbdensitometern und ">Spektraldensitometern optimiert sind; am häufigsten platzierte Messfelder sind die ">Volltondichten einzeln und zusammengedruckt (">Farbannahme), Rastertonwerte in den Mittel- und Dreivierteltönen (">Zusetzen) und in der ">Graubalance sowie Schieben/ ">Dublieren.

## Dublieren slur

Druckschwierigkeit auf Mehrfarbenoffsetmaschinen durch falschen Maschineneinstellungen, vor allem bei höheren \*\*Farbschichtdicken; schattenartige Übertragung von Druckfarbe, die von der Papieroberfläche rückgespaltet und auf das Gummituch des nachfolgenden Druckwerks weitergegeben wird.

Chromogene Farben auf dem Werbeaufkleber einer Kaffeemarke: Die thermochromen Pigmente reagieren auf den heißen Tasseninhalt (Foto: Kleeberg)





Gewöhnliche und spezielle E		Annual durante desirale
Effekte	Druckfarbeneigenschaften	Anwendungsbeispiele
optische Effekte Opazität	deckend	Skalenschwarz (auch Toner, Tinten), Deckweiß, Sonderfarben im Einfarbendruck (vor allem Siebdruck)
Transparenz	lasierend	Buntfarben im Mehrfarbendruck, Toner, Tinten
Fluoreszenz	unter Tageslicht oder UV-Strahlung leuchtend	Tagesleuchtfarben
selektive Lumineszenz	nur unter IR- oder UV-Strahlung sichtbar	Sicherheitsdruckfarben
Phosphoreszenz	nach "Aufladung" mit Licht in der Dunkelheit nachleuchtend	Etikettenfarben, Sicherheits- und Werbeaufkleber für Autos, Zifferblätter
Metallglanz	Metallpartikel eingearbeitet	Metallic-Buntfarben, -Vordruckfarben und -Überdrucklacke
Interferenz	changierend, winkelabhängig farbumschlagend (mono- oder polychromatisch)	Perlglanz, Farbflop
Reflexion	normalreflektierend (glitzernd, spiegelnd), retroreflektierend (in Richtung Lichtquelle)	Glitter-, Spiegel- und holografische Farben, Verkehrsschilder- und Warnfarben (Siebdruck)
haptische Oberflächeneffekte	(den Tastsinn ansprechend)	
Soft Touch	samtig, seidig oder gummiartig	Etikettenfarben, -lack
Textur	reflexionsarm, betont trocken	Etikettenfarben
Struktur	strukturiert bis reliefartig	Etikettenfarben, Struktur- und Relieflack
	chs- und den Geschmackssinn ansprechend)	1.6 1.0% (1.1
Kurzzeit-Duft Langzeit-Duft	permeabel (eingearbeitetes Duftöl selbständig freisetzend) retardiert (Duftöl durch mechanisches Zerstören von	duftende Offsetfarben  duftende Dispersionslacke und Gels für Überdruck oder
Comushinginitait	Mikroverkapselungen freisetzend)	Verklebung (Lasche, Etikett)
Geruchlosigkeit Geschmacksfreiheit	neutral neutral, migrationsfrei/-arm	Lebensmittel- und Tabak-Verpackungsdruck Lebensmittel- und Tabak-Verpackungsdruck
chromogene Effekte (induziert		cereminiteer und labak-verpackungsuluck
durch Lichteinwirkung	photochrom (bei bestimmter Wellenlänge oder Sonnenlicht), sichtbar werdend oder Farbe wechselnd	Verpackungs- und Sicherheitsdruckfarben, Bakteriorhodopsin
durch Wärmeeinwirkung	thermochrom (bei definierten Temperaturen unsichtbar bzw. sichtbar, auch in abgestuften Hellheiten oder Bunttönen)	Verpackungs- und Sicherheitsdruckfarben (unterbrochene Kühlkette, Grenztemperatur-Überschreitung, gedruckte Thermometer)
durch mechanischen Druck	piezochrom (weiße Farbe, die bei Belastung schwarz wird)	Verpackungs- und Sicherheitsdruckfarben (Manipulationen und Fahrlässigkeit sichtbar machen)
durch Feuchtigkeitseinwirkung	hydrochrom	Verpackungs- und Sicherheitsdruckfarben (Fahrlässigkeit sichtbar machen), gedruckte Hygrometer
durch Einwirkung bestimmter Chemikalien	chemochrom	Verpackungs- und Sicherheitsdruckfarben (Verpackungsdichtig-keit), gedruckte Chemikalienanzeiger (ähnlich dem Lackmuspapier)
elektromagnetische Effekte	permanent magnetisch oder magnetisierbar(durch eisen-	Dwigh von Mamahaayda Dlantafala Cuialan MICD Cahaali
Metallanziehung, Datenspeicherung	oxidhaltige Pigmente)	Druck von Memoboards, Plantafeln, Spielen, MICR-Scheck- aufdrucke, Parkhauskarten mit aufgedrucktem Magnetstreifen
Stromleitung	elektrisch leitend, kapazitiv speichernd	RFID-Technologie (gedruckte Antennen, Schaltkreise, Batterien, Transistoren)
Abschirmung	isolierend, undurchlässig für elektromagnetische Felder (durch nichtleitfähige Pigmente)	gedruckte Halbleiter-Bauelemente
Leuchten, Kontraständerung	Matrix mit ansteuerbaren Bildpunkten	Displays (OLED-Druck auf Folien), elektronisches Papier
mechanische Effekte		
Reibungsförderung/-hemmung chemischer Abrieb	gleitfähig (hochglatte Filmbildung) oder rau (Anti-Rutsch)  pyrogen (durch Abrieb der Rotphosphor-Glaspulver- Pigmentmischung an Zündhölzern)	Spielkarten-, Faltschachteldruck und -lackierung gedruckte Reibflächen für Zündholzschachteln und -heftchen (im Werbeartikeldruck)
physikalischer Abrieb	abkratzbar	Druck opaker Rubbelfarben auf Mailings, Losen usw.
statische Haftung	durchgetrocknet	alle dauerhaft wischfest aufgebrachten Druckfarben
dynamische Haftung	abziehbar (elastische Farbschicht lässt sich wie eine Folie vom Bedruckstoff abziehen)	Druck abziehbarer Scheinetiketten und Schriftzüge auf Mailings und Verpackungen
Umformung	markierbar (motivbildend ritzfähiger und bruchfrei rillbarer Film)	prägbare Farbschichten im Sicherheitsdruck, Rillen für die Weiterverarbeitung
Verbinden, Beschichten	laminierbar	Veredelung mit Glanz-, Schutz- und Prägefolien
thermische Effekte (temperatu	ırinduzierte Eigenschaften)	
Siegeln	schmelzbar	Aufbringen von Blisterfolien und Skins (überwiegend mit Lacken)
Markieren	verkohlend	Beschriftung mit Laserstrahlen
Trennen	veraschend, verdampfend	Gravur mit Laserstrahlen
Umformen	thermisch tiefziehbar	Druck flexibler Verpackungen
schützende Effekte (besondere		Disability of the season lab.
Hitzebeständigkeit	beständig gegen IR-Strahlung und Heißluft	Blechdruck, Heatset, Lebensmittelverpackungen
Abrasionsbeständigkeit	scheuerfest, kratzfest	Verpackungs-, Buchcoverdruck
Lichtechtheit chemische Beständigkeit	UV-beständig beständig gegen Wasser, Säuren, Laugen, Fette/Öle,	Schaufenster-, Außenwerbung Verpackungsdruck
	Lösemittel, Lacke, Gewürze usw.	
Abstoßung	abwaschbar, sprühlackabweisend	gegen Graffiti-Schäden und wildes Plakatieren geschützte Außenwerbung
C P (C) . (V )	\	
Grundiereffekte (Vordruckfarb		MotalEV Raso Ink
Metallglanz	Metallpartikel eingearbeitet	MetalFX-Base-Ink  Deckweiß oder Deckfarhe hei Folien CDs usw
		MetalFX-Base-Ink Deckweiß oder Deckfarbe bei Folien, CDs usw. Haftgrund für Inkjet-, Laser-, Offset-, Flexo- und

## **Duftdruck** scented printing

Gruppe von Verfahren, mit denen Geruchssubstanzen in Druckerzeugnissen platziert werden; für eine Kurzzeitwirkung genügt es, ätherische Öle unter die Offsetdruckfarbe im Farbkasten zu mischen oder bereits mit Duftstoffen versetzte Druckfarbe einzusetzen, für eine Langzeitwirkung sind mikroverkapselte Duftstoffen ötig, die mit dem Lackierwerk aufgebracht werden; Duftprodukte liefern u.a. Epple, Siegwerk, Weilburger und Zeller+ Gmelin.

# Durchtrocknung/-härtung drying/curing right through

vollständiges Oxidieren bzw. Vernetzen der 
Bindemittel auf dem Bedruckstoff; die D. beginnt mit der Filmbildung an der 
Oberfläche der Druckfarbenschicht und 
endet mit einer harten Konsistenz und 
einer zugleich unlösbaren Plaftung auf 
dem Bedruckstoff; der Prozess der D. kann 
Tage dauern (Oxidation) oder nicht vollendet werden (radikalische UV-Farben).

Durchschlagen *print-/strike-through* partielles Durchdringen der Druckfarbe durch den Bedruckstoff; Ursachen: zu saugfähiges Papier oder zu dünne Farbe.

## Echtheit fastness property

anwendungsbezogene Beständigkeit gedruckter und getrockneter Druckfarben, Toner und Tinten gegenüber äußeren Einflüssen; Prüfmethoden in DIN 16524-1, -2, -3 (Licht, Hitze) und 16525; Kategorien: 1 "sehr gering", 2 "gering", 3 "mäßig", 4 "ziemlich gut", 5 "gut", 6 "sehr gut", 7 "vorzüglich", 8 "hervorragend"; physikalische E.en: ∠Licht-E. (UV-Strahlung) und → Hitzebeständigkeit (IR-Strahlung), Scheuerfestigkeit; chemische E.en: ↗Alkali-E. (pH > 7, Leime, Seifen, Waschmittel), Wasser-E. (pH-neutral, DIN ISO 12040), Säure-E. (pH < 7), Lösemittel-E. (Alkohole, Nitro-, Benzolverbindungen), 7Lackierund Lacklösemittel-E., Paraffin- und Wachs-E., Öl- und Fett-E.en (Speisefette/-öle, Mineralöle). Gewürz-E.: Wetter-E. → Bewitterungstest.

Effektpigmentfarben effect pigment inks attraktiv wirkende Druckfarben, in die an Stelle von oder zusätzlich zu Buntpigmenten Partikel eingearbeitet wurden, die Reflexions-, Interferenz- oder Fluoreszenzeffekte auslösen; Anwendungen: hochwertige Akzidenzen und Verpackungen, Etiketten, Plakate, Sicherheitsdruck.

## Einarbeiten incorporating

bei der Druckfarbenherstellung das Hinzufügen und Verteilen von ⊅Pigmenten in einem ⊅Bindemittel zwecks vollständiger Benetzung jedes einzelnen Pigmentpartikels durch das Bindemittel.

## Emission emission

Freisetzung umwelt- und gesundheistgefährdender Inhaltsstoffe aus Druckfarben und Hilfsstoffen; aus den Substanzen direkt emittiert werden können PVOCs (bei Feucht- und Waschmitteln und Plösemittelverdunstend trocknenden Farben) und

## Emulgat, Emulsion emulsion

im Nassoffset das Gemisch aus den sich gegenseitig abstoßenden Flüssigkeiten Druckfarbe und Feuchtmittel, das sich in einem stabilen \*\*Farbe-Feuchtmittel-Gleichgewicht herausbildet; optimale \*\*Perdruckbarkeit, \*\*Piskosität und \*\*Benetzbarkeit der Druckfarbe hängen von ihrem Emulsionsgrad ab.

#### Epoxidharz, EP epoxy resin

in Verbindung mit Þfotoinitiatoren hochreaktiver Rohstoff für für kationisch härtende ÞUV-Druckfarben und -Lacke.

#### ESH-Farben

## electron beam curing/EBC inks

Druckfarben, die durch Einwirken einer ionisierenden Wolframkathode unter 
⊅Inertgas-Schutzatmosphäre ohne 
⊅Fotoinitiator härten; Einsatz u.a. für keimfreie Pharmaverpackungen.

**EuPIA** *European Printing Ink Association*Arbeitsgruppe der **PCEPE**, in der die Druckfarbenhersteller organisiert sind.

# EuPIA-GHP und -Leitlinie EuPIA GMP and Guideline

Selbstverpflichtungen der ≯EuPIA – "Gute Herstellungspraxis für die Produktion von Verpackungsdruckfarben zur Verwendung auf der vom Lebensmittel abgewandten Oberfläche von Lebensmittelverpackungen und Gegenständen" (Okt. 2005) und "Druckfarben zur Verwendung auf der vom Lebensmittel abgewandten Oberfläche von Lebensmittelverpackungen und Gegenständen" (Mai 2007) – als Reaktion auf die EG-Verordnungen 1935/2004 und 2023/2006 sowie die Super-Regulation EMB 993(2004)11 und die Resolution ResAP (2005)2.

## Euro[pa]skala Euroscale

veraltete "Europäische Farbskala" für Buchdruck (DIN 16538) und Offsetdruck (DIN 16539, ISO 2846:1975); in allen Druckverfahren seit 1997 abgelöst durch die internationale Skala 2ISO 2846 und farbmetrisch verankert in 2ISO 12647.

#### EWPA European Waterless Printing Association

Vereinigung deutscher und europäischer Anwender und Lieferanten im Bereich des ZWasserlosoffsetdrucks.

## Fadenbildung, Kürze string formation/break-off length

Fließverhalten höherviskoser Flüssigkeiten, z.B. pastöser Offsetdruckfarben, bei Einwirken einer Dehnspannung durch Ausbilden eines Fadens; je nach "Fadenabrisslänge" wird die Druckfarbe als "lang" oder "kurz" eingestuft ("Kürze bestimmen), was Rückschlüsse auf ihre "Zähigkeit und "Zügigkeit zulässt, d.h. je kürzer, umso zäher und zügiger; unkontrollierte F.

im Walzenspalt führt zu ⊿Nebeln und ⊿Spritzen.

## Farbabfall gradual fading, ink fade

Druckschwierigkeit, bei der in einigen Farbzonen oder quer dazu zu niedrige Farbschichtdicken auftreten; mögliche Ursachen: unzureichend differenzierte Farbzuführung, zu hohe Fortdruckgeschwindigkeit ("Walzenspringen"), ungleichmäßige Druckplattenspannung, ungünstige Verteilung von Text und Bildern/Flächen in der Druckform.

#### Farbabstand cololulr difference

Farbabunterschied (Delta-E) zwischen zwei 
PFarbörtern, z.B. Proof und OK-Bogen oder 
OK-Bogen und Fortdruckbogen; in der 
Druckindustrie gilt die F. für den 
PCIELAB(1976)-Farbraum bei Normlicht 
PD50 und 2°-Gesichtsfeld; Grundlage für 
das Vereinbaren von Farbtoleranzen im 
Druck.

## farbabweisend ink-repellent

Abstoßen der Druckfarbe auf den nichtdruckenden Bildelementen einer Offsetdruckform, hervorgerufen durch die wasserannehmende mikroporöse Metalloxidoberfläche (Nassoffset) oder durch die Silikonöl-Ersatzstoff-abweisende Silikongummioberfläche ( Wasserlosoffset).

## Farbannahme ink trapping


Haftung zweier Druckfarbenschichten im Mehrfarbendruck; Maß für die ∠Mottling-Neigung sowie für die ⊿Farbspaltung der übertragenen Druckfarbe zwischen dem Gummituch und der vorausgehend gedruckten Druckfarbenschicht: drei Bestimmungsverfahren, bei denen jeweils die Volltondichten der Einzelfarben und des Zusammendrucks mit dem Filter der zweitgedruckten Farbe gemessen werden: 1. F. nach Preucil (DIN 16527, ungenau), 2. F. nach Ritz ("Perlfaktor", weil sich schlechte F. in ⊅perlendem Ausdruck zeigt), 3. F. nach Brunner: ie höher der Prozentwert, umso besser die F.; bei zu geringer F. evtl. Änderung der **\***Farbreihenfolge oder Einsatz formatbreiter Farbabnahmestreifen im Reschnitt

## farbannehmend ink-acceptant

Haupteigenschaft der druckenden Elemente einer Offsetdruckform; diese Elemente sind im Nassoffset (Kopierschicht) annahmefreundlich gegenüber den ⊅Bindemittel-Ölen der Druckfarbe und zugleich abweisend gegenüber Wasser, im ⊅Wasserlosoffset (Polymerschicht) annahmefreundlich gegenüber den ⊅Silikonöl-Ersatzstoffen der Druckfarbe.

## Farbdichte colo[u]r density

optische Dichte einer ⊿Prozessfarbe mit der jeweiligen Volltondichte als indirektes Maß für die ⊿Druckfarbenschichtdicke; negativer Zehnerlogarithmus (Ig) des Quotienten aus gemessenem und einfallendem Lichtstrom; drei schmalbandige Messfilter "Status E" (in Amerika breitbandiger "Status-T"-Blaufilter für Yellow) und ein breitbandiger Visual-Grünfilter für Schwarz; aus der F. lassen sich — unter Verwendung geeigneter ⊿Druckkontroll-



Zusammenhang zwischen Farbschichtdicke, Remissionsgrad und Farbdichte

streifen – verwandte Größen ableiten: Rastertonwert und a Tonwertzunahme, Schiebe-/a Dublierfaktor und Farbannahme; F. von Sonderfarben: spektrale Farbdichte.

Farbdichtemessung colo[u]r densitometry früher mit einem Farbdensitometer (mit Farbfiltern), heute mit einem ASpektraldensitometer durchgeführte Ermittlung der → Farbdichte (DIN 16519/16536, ISO 5-1 bis -5): Messgeometrie 45°/0° oder 45°/0°: F. im Drucksaal (an Auflagendrucken und OK-Bogen) auf schwarzer Unterlage; gemäß MedienStandard Druck und Prozess-Standard Offsetdruck wird die F. an Proofs und Testformausdrucken im Rahmen der Drucker- und Maschinen-Kalibrierung beim Colormanagement auf weißer Unterlage durchgeführt; im Gegensatz zur ⊿Farbmessung wird bei der F. immer mit einem Polarisationsfilter gemessen, um die Dichtedifferenzen zwischen nasser und getrockneter Druckfarbe zu kompensieren; vor Messbeginn ist das Densitometer auf das Papierweiß zu kalibrieren.

## Farbdosiersystem ink mixing system

System zum Mischen von ⊅Sonderfarben oder verschnittenen Druckfarbenvorräten in Verbindung mit einer ⊅Farbmischsoftware; Beispiel: Betz ColorMix.

## Farbdosierung ink metering

Aufgabe eines Farbwerks; die Farbmenge kann global (Duktordrehzahl, Schöpfvolumen der ⊅Aniloxwalze) und zonal (Farbschieber) dosiert werden und lässt sich entsprechend voreinstellen (⊅CIP3/CIP4) und während des Auflagendrucks durch Farbdichteregelungen (z.B. KBA ColorTronic Pro oder QualiTronic Pro bzw. Color Control) automatisch nachführen.

# Farbe-Feuchtmittel-Gleichgewicht ink-water balance

im Nassoffset als stabil anzustrebender Zustand der optimalen Farb- und Feuchtmittelmengen im Farbwerk; Abweichungen können zu Druckschwierigkeiten führen: zu viel Feuchtmittel bedingt schlechte Trocknung, herabgesetzte AScheuerfestigkeit und stumpfen AGlanz, zu wenig Feuchtmittel verursacht ATonen; vergl. ASchmiergrenze, AWassermarken

## Farbflop colo/ulr flop

vom Betrachtungswinkel abhängige einoder mehrfache Änderung des Farbeindrucks bei Interferenzpigmenten aus Siliziumdioxid, z.B. Gleitsmann Shift, Merck Colorstream.

#### Farbfluss ink flow

Strom der Druckfarbe vom Farbkasten über die Walzen, die Druckform und das Drucktuch auf den Bedruckstoff; durch Rückspaltung fließt ein Gegenstrom, der zum Aschablonieren führen kann und auch Papierfasern bis in den Farbkasten transportiert; an den Farbauftragwalzen liegen um bis zu 2 µm unterschiedlich dicke Ströme an – entweder stärker am Druckbildanfang ("vorderlastig") oder zum Druckbildende hin ("hinterlastig") –, weshalb zum Angleichen der F.-Last Glättwalzen eingesetzt werden, die zugleich Rückspaltungsmarkierungen löschen.

# Farbförder- und -versorgungssysteme ink supply/feed systems

leicht handhabbare oder automatisierte Lösungen zum farbabfallarmen Befüllen des Farbkastens; dazu zählen ≯Kartuschen und dazugehörige Auspressvorrichtungen sowie Pumpen, die aus Großgebinden die Druckfarbe über Rohrleitungen fördern.

## Farbführung inking, application of ink Einstellen und laufende visuelle oder messtechnische Kontrolle der globalen und

technische Kontrolle der globalen und zonalen Farbmenge sowie ihre Nachführung während des Fortdrucks.

## Farbmaßzahlen colorimetric values

Zahlenwerte für die Beschreibung der farbmetrischen Eigenschaften ( $\nearrow$ Farbort) u.a. von  $\nearrow$ Prozess-,  $\nearrow$ Sonder- und  $\nearrow$ Hausfarben mit Hilfe des  $\nearrow$ CIELAB-Farbraums. Farbmessung *color[imetric] measurement* 

Bestimmen der spektralen Eigenschaften einer Druckfarbe auf dem Bedruckstoff oder der Farbwiedergabe-Eigenschaften z.B. der Druckmaschine (ISO 12641/12642) mit Hilfe eines Spektralfotometers oder ▷Spektraldensitometers; laut ▷ISO 12647, MedienStandard Druck und ▷Prozess-Standard Offsetdruck F. im Auflagendruck auf schwarzer Unterlage sowie F. an Proofs und Testformen auf weißer Unterlage; glanzfreie Messgeometrie 45°/0° oder 0°/45°, ▷Farbmaßzahlen in ▷CIELAB für ▷D50/2°; vor Messbeginn ist das Messgerät auf einen Absolutweißstandard zu kalibrieren.

# Farbmischsoftware colo[u]r mixing software

Computerprogramm, das zum Mischen von Sonderfarben aus einem Grundfarbensortiment inkl. Arestfarben oder einem Konzentratsystem eingesetzt wird, z.B. X-Rite Ink Formulation.

## Farbmittel colorant, colo[u]r agent

natürliche und synthetische AFarbstoffe und APigmente mit bestimmten ADeckvermögen, AEchtheiten, Farbstärken oder Streuvermögen.

## Farbmusterbuch swatchbook

gedruckte oder digital nachgestellte (PDF)
Mustersammlung druckbarer PFarbörter
(z.B. wegen des eingeschränkten PFarbraums der Zeitungsdruckfarben oder für die
Farbraumerweiterung von PHiFi-ColorSkalen) und Pigmenteffekte.

## Farbort chromaticity locus

Beschreibung der farbmetrischen Eigenschaften einer Druckfarbe mit Hilfe von Prarbmaßzahlen.

## Farbraum colo[u]r space

dreidimensionales Darstellungs- und Beziehungsmodell von **PFarbörtern**, z.B.

der in Druckfarben verwendeten Pigmente. **Farbreihenfolge** *printing ink sequence* 

im Mehrfarbendruck die Reihenfolge des Aufdruckens der ⊅Prozessfarben oder anderer Buntfarben auf den Bedruckstoff; der ⊅ProzessStandard Offsetdruck schreibt KCMY vor; Abweichungen sind z.B. bei Skalen mit ⊅Rupfneigung möglich.

## Farbrührwerk ink agitator

Rührkonus zum Einbau in Farbkästen von Druckmaschinen, um 1. die Druckfarbe gleichmäßig über die gesamte Farbkastenbreite zu verteilen und an den Duktor "anzulegen" – besonders bei PUV-Farben, 2. bei Pthixotropen Farben die PViskosität niedrig zu halten.

## Farbschichtdicke ink film thickness

Schichtdicke im vollflächigen Farbauftrag, messbar als Vollton-⊅Farbdichte; um die Soll-Farbdichten der ⊅Prozessfarben sowie deren geforderten ⊅Farbörter zu erreichen, müssen Mindest-E.n gedruckt werden: CMY 0,7 bis 1,1 µm, K 0,9 bis 1,3 µm.

## Farbschub ink flush

nach Maschinenstillstand übertragener Druckfarbenüberschuss durch Verdunsten des Feuchtmittels aus dem ⊅Emulgat im Farbwerk.

## Farbspaltung ink splitting

Auseinanderreißen der Druckfarbenschicht im Walzenspalt, zwischen Farbauftragwalzen und Druckform, Druckform und Drucktuch sowie Drucktuch und Bedruckstoff; wird oftmals vor dem Auflagendruck im ≯Probedruckgerät simuliert; Kenngröße der F. auf den Bedruckstoff ist die "Farbspaltungszahl" (übertragene Farbschicht, geteilt durch Farbangebot auf dem Drucktuch) mit einem durchschnittlichen Praxiswert von 0,5.



Fogra-Fingerwischprüfgerät FiWi

## Farbstärke colo[u]r strength

Maß für die Fähigkeit eines Pigments, bei der Konzentration innerhalb einer Druckfarbe den Bedruckstoff zu färben.

#### Farbstich colo/ulr cast, offshade

bildfremde Färbung; Ursachen im Druck: 

¬Unterfärbung einer der ¬Prozessfarben, gleichmäßiges Erhöhen bzw. Erniedrigen aller bunten ¬Prozessfarben.

## Farbstoff dve/stuff 1

etwa 7000 zumeist synthetische PFarbmittel, die entweder ungelöst in Dispersionen oder eben gelöst vorliegen; färben Stoffe im Gegensatz zu den PFigmenten nicht durch, sondern nur ein.

## Farbton ⊿Buntton

## Farbverbrauch ink consumption

1. für einen Druckauftrag benötigte Druckfarbenmenge (in g); Berechnung durch Massedifferenz (100 bedruckte – 100

unbedruckte Bogen in g) x Auflagenhöhe / 100; 2. im Zeitungsdruck der flächenbezogene Druckfarbenbedarf (in kg/m2), der erforderlich ist, um eine bestimmte relative ⊿Farbdichte zu erzielen.

## Farbverschiebung chromaticity shift

⊿Farbort-Änderung im Verlaufe der Druckfarbentrocknung; ⊿Fogra-Report 32.143

## Farbzone ink key

in einem Farbwerk der kleinste beeinflussbare Abschnitt innerhalb der Druckformatbreite; bei der Farbfernverstellung wird der Farbfluss in jeder F. als Profil voreingestellt (PCIP3/CIP4) und gesteuert; die nebeneinanderliegenden F.n beeinflussen sich durch die seitliche Walzenverreibung gegenseitig; PKurzfarbwerke verfügen über keine zonalen Stellmöglichkeiten.

## Feuchtmittel fount solution

im Nassoffset ein Hilfsstoff, der durch Benetzen der Nichtbildbereiche der Druckform zu deren korrekter Einfärbung beiträgt und der mit der Druckfarbe eine ⊅Emulsion eingeht; Dosierung und Zusatzstoffkonzentration haben Einfluss auf Trockenzeit, ⊅Glanz, Neigung zum ⊅Tonen.

Filmbildung setting, film/skin formation
Prozess der Oberflächentrocknung/-härtung einer Druckfarbenschicht; daran schließt sich die 2 Durchtrocknung an.

# Fingerwischprüfgerät finger rub test device

von der ÆFogra entwickeltes Kleinstprüfgerät "FiWi"; anders als ÆWischfestigkeits-/ÆKarboniertestgeräte simuliert es reproduzierbar das handhabungstypische Verschmutzen des Druckproduktes durch Verwischen der Druckfarbenschicht unter dem Einfluss von Handschweiß und Hauffett

## Firnis varnish

trocknende Pflanzenöle (z.B. Lein-, Sojaöl) und mineralischen Öle, in denen Harze gelöst werden, um ein ABindemittel ("Kombinationsfirnis") herzustellen.

## Fließtests flow tests

Prüfungen zur viskositäts- und trocknungsabhängigen Farbe-Bedruckstoff-Wechselwirkung, u.a. Fließfähigkeit (senkrechter Fließweg), Fließgrenze (Kreisdurchmesser beim "Stehenbleiben" nach dem Breitlaufen) und darüber hinausgehend der Fließweg bis zur PFilmbildung.

# Fluoreszenzpigmente fluorescent pigments

Pigmente für ATagesleuchtfarben; F. wandeln die UV-Anteile des Lichts in sichtbare Wellenlängen um, sodass die Druckfarbe scheinbar mehr Licht aussendet, als eingestrahlt wurde.

## Fogra

Forschungsgesellschaft Druck, die u.a. auf dem Gebiet der Druckfarben Prüfverfahren und -geräte entwickelt und entsprechende Farbserien- und Druckhilfsmittel-Zertifizierungen (Tab. S. 7) sowie Gutachten zur fehlerhaften Produktion (u.a. "Online-Fehlerkatalog Papier und Druckweiter-

verarbeitung", www.fogra.org/DB/\_fogra/index.htm) vornimmt.

Foliendruckfarben foil/film printing inks Farben zum Bedrucken von Folien mit nichtsaugender Metall- oder Kunststoffoberfläche; Trocknungsmechanismus rein oxidativ (d.h. ohne Zwegschlagenden Anteil) oder strahlenhärtend (ZUV, ZESH)

Druckfarbenrezeptur mit bestimmten erwünschten chemischen, physikalischen und optischen Eigenschaften.

## Fotoinitiator photoinitiator

Formulierung formulation

wesentlicher Bestandteil von ZUV-Farben und -Lacken; je nach Typ zerfällt der F. in hochreaktive Radikale oder Kationen, die im Bindemittel eine Polymerisations-Kettenreaktion auslösen und so für die Filmbildung und Durchhärtung sorgen; nur schwer setzen sich Offsetfarben mit F.en durch, die auf schmalbandige UV-Quellen (Excimer, LED-Arrays) abgestimmt sind; F.-Spaltprodukte können Zmigrieren (ITX, Benzophenon).

# Gebinde container, drum

Behältnis, in dem Druckfarbe vertrieben wird; das Etikett informiert u.a. über Skala,

# geruchsneutral, gerucharm odo[u]rless, low-/mild-odo[u]r

geforderte Øsensorische Eigenschaften von Druckfarben für Lebensmittel- und Tabak-Sekundärverpackungen (Faltschachteln); Ømigrationsarm

Gesamtfarbbedeckung total ink coverage aus dem Zusammendruck aller Druckfarben resultierende ≯Farbschichtdicke; aus Vorstufensicht als "maximale Tonwertsumme" definiert; im Vierfarbendruck kann die G. bis zu 4 x 100% = 400% betragen, wodurch ≯Trocknungsverzögerungen und damit verbundene Druckschwierigkeiten (≯Abklatsch) auftreten würden, was sich durch Einsatz eines ≯Unbuntaufbau-Verfahrens vermeiden lässt.

## Gesamtfarbmenge total ink quantity

Steuergröße beim Prozess der Druckfarbenübertragung im Offsetdruck; hierbei wird im Farbwerk über die gesamte Druckformatbreite die Farbmengendosierung um einen gleichen Wert in allen Farbzonen erhöht oder verringert; in Kurzfarbwerken mit Aniloxwalzen ist nur diese eine Möglichkeit der Farbdosierung gegeben.

## Glanz gloss

optische Erscheinung der gerichteten



Gebinde (Flint-HKS-Dosen), HKS-Fächer, Spektraldensitometer (Techkon SpectroDens)

Pigmente, Masse, Gefahrenklasse, ∠Emissionen und eingestellte ∠Viskosität, ∠Wasserlosfarben darüber hinaus auch das ∠Temperaturfenster; häufigste G.: im Bogenoffset und Heatset 2,5-kg-Vakuumdosen, im Coldset 200-kg-Fässer; ∠Kartuschen nehmen 2 kg auf.

## geflushte Pigmente flushed pigments

Pigmente, die aus einer wässrigen Aufschwemmung ohne Zwischentrocknung ins ölige ⊿Bindemittel für ⊿Heatsetfarben eingearbeitet werden.

## Geistern image ghosting

durch oxidative Kontaktreaktionen im Stapel zwischen der frischen Farbschicht und der Substratunterseite des darüber abgelegten Bogens verursachtes Geisterbild in Form einer Glanzveränderung oder leichten Vergilbung; nicht identisch mit Abklatsch oder Durchschlagen.

Reflexion an glatten Oberflächen; Bestimmen der Glanzzahl (in % oder einheitenlos) durch Intensitätsmessung des reflektierten Lichts unter der Bedingung Einfallwinkel = Ausfallwinkel (an getrockneten Druckfarbenschichten 20°, 60° und 85°); DIN-67530-gerechtes Messen mit micro-Tri-gloss (www.byk.com)

## Golddruckfarben gold inks

golden glänzende, wenig scheuer- und wischfeste Druckfarben mit Metallpigmenten; 1. auf Messing-Basis: Reichgold (grünlich, Kupfer+Zink 70+30), Reichbleichgold (gelblich, 85+15), Bleichgold (rötlich, 90+10), Kupfer (100+0); 2. schwermetallfrei (auf Aluminium-Basis) mit rötlichen bis gelblichen Buntpigmenten (oft zu weißlich schimmernd); Ausarbeitung als Einkomponenten- (kann während der Lagerung oxidieren) oder Zwei-

Spezialprozess-Of	fsetfarben und dafür geeignete Materialien
Hersteller	Produkte
Farben für Wechsel	betrieb konventionell/Hybrid bzw. konv./UV im Rapida-Bogenoffset
Colorgraf	Offset Ink Deltahybrid
Epple	Norm-Skala UV (nur konv./UV), Starbrite
Flint Group	Gemini Process, Novabryte BF Process
Gleitsmann	Hybridline
J+S Sicolor	Supra UV Hybrid Sico Brite
SunChemical/DIC	Sun Cure/Daicure Hy-Bryte
	rbridfarben bzw. Wechselbetrieb im Rapida-Bogenoffset
Böttcher	Böttcherin Hybrid
DC DruckChemie	Hybrid 1.0 (extra Freigabe für Baldwin-Waschanlagen nötig)
DS/Fujifilm Europe	Novasol HB 8, HB 10 (außer mit Westland-Walzen!)
VEGRA	E 939 Mikroemulsion (außer mit Westland-Walzen!), Green 220 400 Zi
	(Druckplattenverträglichkeit prüfen!)
UV-Nassoffsetfarbe	en für Rapida-Bogenoffset
Epple	Norm-Skala UV
J+S	Supra UV
Siegwerk France Sun Chemical	UV Sicura Plast SP
Zeller+Gmelin	Sun Cure Advantage UValux U7
	Hybridfarben bzw. Wechselbetrieb (HW) und UV-Farben (UV) Rapida
Böttcher	134 25 (HW), 171 25 (HW), 471 38 (HW), 715 25 (UV), 725 40 (UV)
Westland	Wero-UV D 302-11 (UV), Weromix C 309-01 (HW)
	bridfarben bzw. Wechselbetrieb (HW) und UV-Farben (UV) Rapida
Birkan	Multi Hybrid (HW)
ContiTech	PXP Ruby Carat (UV), PXP Topaz Carat (HW)
Flint Transfer Media	
Meiji	Perfect Dot UV (UV)
Wasserlosoffsetfar	ben für KBA-Gravuflow-Kurzfarbwerke (Rapida 74G, 74 Karat)
Classic Colours	Nevada Anilox, Sahara Classicure 74G UV
Flint Group	ArrowStar KG (nur Nordamerika), Novaless S 74
Huber-Gruppe J+S	Dry-Cap 6880
SunChemical	Supra WL UV 565-75x Irodry 7074
Toyo Ink America	Aqualess Karat
Van Son USA	SonaDry ANK (nur Nordamerika)
Zeller+Gmelin	Toracard TF (lösemittelverdunstend trocknende Plastikdruckfarbe, in Verbindung mi
	Drucktuch Kinyo Air Excel MC 1200 W UV)
Drucktücher für Wa	isserlosoffsetfarben auf der Rapida 74 G und 74 Karat
ContiTech	Conti-Air FSR (= Priscolith FSR)/Dot-Star FSR 1001, PXP Ruby Carat, PXP Topaz Carat
Kinyo	Air Excel MC 1200 W UV (bei Plastikdruck mit Z+G Toracard TF)
Meiji	Perfect Dot QR
	n für KBA-Gravuflow-Kurzfarbwerke (Rapida 74G UV)
Classic Colours J+S	Sahara Classicure 74G UV Supra WL UV 565-75x, 567-13x lichtecht, 567-27x Silber-/Goldfirnis, 591 Pantone
	n für KBA-Metronic-Kurzfarbwerke (Genius 52UV, CD-Print, Premius, OC)
Siegwerk Schweiz	Sicura Card 110N/WA, Sicura Disc 41 WL -Wasserlosfarben auf KBA- und KBA-Metronic-Maschinen
ContiTech Meiji	Conti-Air Ebony/HC, Steel SB/SV UV (Genius 52UV), PXP UVite Carat Perfect Dot QR
Kinyo	Air Excel Jupiter UV
	arben für KBA-Newsflow-Kurzfarbwerke (Cortina)
Amra	Coldset Waterless
Flint Group	WL WLENESS
Huber-Gruppe	Dry Flow
Siegwerk	Aridas
SunChemical	Shark
T&K Toka	Cortina
	dset-Wasserlosfarben auf der KBA Cortina
ContiTech	Conti-Air Steel CE
Flint Group TMP Trelleborg	dayGraphica Cortina Vulcan Metal News

komponentenfarbe (Goldpaste + Firnis, höchste Qualität); Feuchtmittel (¬Schmiergrenze, pH > 5,5) kann Oxidation verursachen; Auftrag in geringer Schichtdicke möglichst nicht im letzten Druckwerke (weitere Überrollungen glätten Metallfilm); dispersionslackierbar.

nicht alle Produkte sind weltweit verfügbar; Änderungen vorbehalten

## Graubalance grey/gray balance

Bedingung für den stabilen Fortdruck, deren Steuerung sich nicht an den Volltondichten, sondern am Dreifarbengrau der 
Prozessfarben orientiert; empfohlen wird im Viertelton C25%+M19%+Y19%, Mittelton C50%+M40%+Y40%, Dreiviertelton C75%+M64%+Y64%.

# Haftung adhesion

Verankerung der Druckfarbe auf der Bedruckstoffoberfläche; indirekte Prüfung: ¬Trockenzustand (wegschlagend und oxidativ trocknende Farben) bzw. ¬UV-Härtungsprüfung; nicht standardisierte Schnelltests: Nagelprobe (zuverlässiger als Klebebandtest), Wischtest.

## Haftgrundierung/-vermittler primer

auf Kunststoff- und Metalloberflächen der Vordruck mit / Deckweiß oder einem geeigneten Lack, um die / Haftung der Druckfarbe zu ermöglichen.

## Hausfarbe corporate/brand colo[u]r

spezielle > Schmuckfarbe, die in Zusammenarbeit von Agenturen oder Markenartiklern mit Druckfarbenherstellern farbmetrisch definiert, rezeptiert und freigegeben wird, z.B. "Kodak-Gelb" oder "Ferrari-Rot"; alternativ kann der nächstliegende > Buntton in einem Farbfächer (> HKS, > Pantone) bzw. die beste mehrfarbige CMYK-Nachstellung vorgegeben werden.

## Heatsetfarben heatset inks

Druckfarben für Rollenoffsetmaschinen mit Heißlufttrocknung; die ⊿Bindemittel enthalten Mineralöle, die unter Heißluft verdunsten und verdampfen und die auf den Bedruckstoff (gestrichen oder ungestrichen) oder Scheuerfestigkeit abgestimmt sind; der ⊿Trockenzustand wird durch die Verweilzeit und die Temperaturverhältnisse im Schwebetrockner bestimmt, simulierbar mit der MZ von ⊿prüfbau.

#### HiFi-Color high fidelity colo[u]r

Mehrfarbendruck, bei dem die verschwärzlichten CMY-Mischfarben RGB durch eigenständige Farbauszüge ersetzt werden, was den Druck reiner RGB-Töne ermöglicht; bei der Farbseparation werden die RGB-

Druckfarben mit den CMY-Rasterwinkeln ersetzt; bekannteste H.-Systeme für den Offsetdruck sind ⊅Pantone Hexachrome und ederMCS, die den kompletten Farbsatz mit individuellen Skalenpigmenten aufbauen, wobei ederCMS jeweils mehrere CMY- und RGB-Töne bereit hält.

## Hitzebeständigkeit

## heat resistance, heatproof

Eigenschaft der ABindemittel und APigmente in Druckfarben, durch Einwirkung von IR-Strahlung und Heißluft nicht zu verspröden bzw. auszubleichen.

## HKS-Druckfarben

## HKS colo[u]r guide inks

deutsches, von Hostmann-Steinberg (Huber-Gruppe), K+E (Flint Group) und Schmincke gemeinsam entwickeltes Auswahlsystem für ⊿Sonderfarben, die bei Bedarf von den Herstellern oder Handelspartnern als reine Mischungen zur Verfügung gestellt werden oder von den Druckern selbst aus 9 Grundfarben + Schwarz und Weiß gemischt werden können; die Farbfächer enthalten 88 Basisfarben (Zeitungspapier 50) als Volltöne, in der Version 3000+ (88 x 40 Nuancen) 3250 Abstufungen, jeweils mit der Angabe von → Echtheiten, Mischrezept und bestmöglicher CMYK-Annäherung sowie Beispielen für Farb- und Kontrastwirkung; Bedruckstoffe:,,K"unstdruck (≯Farbschichtdicke 1,5



Holographic Inks: Lancer Excalibur

g/m²) und "N"atur (2 g/m²) sowie "Z"eitung, "En" (Endlos natur) und "Ek" (Endlos mattgestrichen) mit 1,2 ...1,4 g/m²; Unterstützung durch Farbbibliothek-Plug-ins bei führenden Herstellern von Publishing- und RIP-Software sowie von Farbmessgeräten; www.hks-farben.de

## hochglänzend high-gloss

Farbenserie für höchsten Glanz ohne zusätzlichen Lackieraufwand.

## Höhung whitening

Steigerung der Kontrastfähigkeit von Farben durch Beimengen heller Pigmente, z.B. Misch- oder Deckweiß.

## holografische Farben holographic inks

Druckfarben mit eingearbeiteten Aluminium-Spiegelpartikeln (Pattern), die hologrammtypische (regenbogenartige) und andere, von der Patternform abhängige Glanzeffekte zeigen; Produktbeispiele: Avery Dennison Metalure/Eckart Topstar (ox. und UV-Offset), Flint HIP (UV-Flexo), IIC HI (UV-Flexo/-Siebdr.) und Lancer Excalibur Glitter (IR-Siebdruck); wegen Eignung für Sicherheitsdruck meist nur für registrierte Anwender.

## Hybriddruck hybrid printing

von KBA entwickelte und optimierte Technologien; 1. im Bogenoffset der Druck mit Hybridfarben (gleichermaßen oxidativ trocknend und UV-härtend - Tab. S. 7, ohne → Haftgrundierung UV-lackierbar, außergewöhnliche Glanzkontrasteffekte) auf glänzend und matt gestrichene Substrate (siehe KBA Process Nr. 3 unter www.kba.com); 2. auf der KBA Cortina der Zeitungs- und Beilagendruck ohne Farbwechsel mit Coldset-Wasserlosoffsetfarben bei unveränderter Tonwertzunahme, wobei die Beilagenbahn durch einen Heatset-Schwebetrockner läuft – eine Alternative zum Beilagendruck mit Coldset-Farben ohne Heatset-Trockner und bei veränderter Tonwertzunahme (FM-Raster, aufgebessertes Zeitungspapier).

# mmobilisierungspunkt immobilisation point

Zeitspanne, nach der bei AHybrid- und AUV-Farben/-Lacken eine stabile AFilmbildung feststellbar ist; wichtig für das Einstellen des Endtrockners und der AZwischenhärtung; AUV-Härtungsprüfer

## Inertgas-Technik inert gas curing

Erzeugen einer Stickstoff-Schutzatmosphäre bei der Strahlenhärtung von Druckfarben (UV: Option, ZESH: Muss), um



Handhabung des Ugra/Huber-Karboniertesters, Konterdruck

den hemmenden Einfluss des Luftsauerstoffs auszuschließen und somit Energieaufwand und Wärmeeintrag zu reduzierten; somit sind wärmeempfindliche Folien bedruckbar und höhere Druckgeschwindigkeit erreichbar; für Schmalbahn-Rollenoffset entwickelt, erstmals 2002 im Bogenoffset an einer KBA Rapida 105 beim belgischen Plastikdrucker Crea.

## In-Farbe-Kommen inking-up

beim Einrichten eines Druckauftrags das möglichst schnelle und Makulatur sparende Einstellen der ⊿Normalfärbung bzw. (im Nassoffset) des optimalen ⊿Farbe-Feuchtmittel-Gleichgewichts.

## Initialzügigkeit initial tack

werksseitig eingestellte, aber für das Verdrucken zu hohe ⊅Zügigkeit einer Druckfarbe, z.B. im ⊅Wasserlosoffset.

## Intensivskalen wide gamut inks

hochpigmentierte ( Monglomerate) und mit höheren Marabschichtdicken zu verdruckende CMYK-Farbenserien, deren Farbraum gegenüber ISO 12647-2 erweitert ist; Skalen mit Pigmenten gemäß ISO 2846: Epple aniva, Flint NovaArt, Huber Hicos, J+S High Body, Petzold ECP, SunChemical High-End, Toyo Kaleido; von ISO 2846 abweichende Pigmente bietet Flint mit Novaspace (Bogenoffset), Webking Space (Heatset) und Newsking Space (Coldset); hilfreiche Bewertungen des SID in bydm-Artikel-Nr. 85489.

# Interferenzpigmente interference pigments

farblose Pigmente, die ihre farbliche Wirkung durch Totalreflexion an dünnen transparenten Schichten entfalten; bekannteste I. sind Perlglanzp. (Glimmerschiefer), Pfarbflop-P. (Siliziumdioxid) und Flüssigkristalle.

## IR-Trocknung infrared drying

Trocknungsverfahren für Druckfarben, deren ⊅Filmbildung und ⊅Durchtrocknung durch ⊅Lösemittelverdunstung hervorgerufen wird, im Offsetdruck z.B. Z+G Toracard TF; darüber hinaus beschleunigt die l. die ⊅oxidative Trocknung durch verbessertes ⊅Wegschlagen und Erhöhung der ⊅Stapeltemperatur.

## ISO 2846

internationale Norm "Farbe und Lasur von Druckfarbenskalen für den Vierfarbendruck"; derzeit gültige Teile sind 1:2006 Bogenoffset/Heatset, 2:2007 Coldset, 3:2002 Illustrationstiefdruck, 4:2000 Siebdruck, 5:2005 Flexodruck; die ⊅Farbörter der 2846-1 wurden aus Mittelwerten der

PEuropaskala, SWOP (USA) und DIC (Japan) berechnet; PFarbschichtdicken je nach Bedruckstoff: CMY zwischen 0,7 und 1,1 μm, K bis 1,3 μm; CIELAB-Werte L\*/a\*/b\* Cyan 57/−39,2/−46, Magenta 50/76/−3, Yellow 91/−5,1/95, Key 18/0/0; PFarbabstand-Toleranzen Delta-E(1976) für CMY: < 4.

#### ISO 12647

internationale Norm "Prozesskontrolle für die Produktion von gerasterten Farbauszügen, Prüf- und Auflagendrucken" für alle Druckverfahren und den Digitalproof; Basis für MedienStandard Druck und ProzessStandard Offsetdruck; definiert die standardisierten Druckbedingungen für den Einsatz der PISO-2846-Druckfarben auf fünf Papiertypen sowie deren Proof-Simulation.

# Kaltfolientransfer offset foil transfer

Veredelungsmethode im Bogenoffset, bei der im vorletzten Druckwerk farblose Druckfarbe (Öldrucklack) als Ahaftgrundierung (auch gerastert) und mit einer Zusatzeinrichtung (KBA ColdFoiler) im letzten Druckwerk Metalleffektpigmente von einer Trägerfolie auf den Öldrucklack übertragen werden; mehr als eine Alternative zum Druck mit Metallicfarben und zur Heißfolienprägung.

## Karbonieren carbonating

Beeinträchtigung der buchbinderischen Weiterverarbeitbarkeit der Drucke; Druckfarbe wird innerhalb der gefalzten Lagen durch Mikroscheuern auf die jeweils gegenüberliegende Seite übertragen, wenn Maschinenteile Druck (nicht Reibung!) ausüben; Scheuerfestigkeit der Druckfarbe schließt K. nicht aus bzw. scheuernde Druckfarbe muss nicht zum K. neigen; Prüfung der Karbonierbeständigkeit mit Karboniertestgerät oder Kugelschreiber (Durchschreibeeffekt); Abmehlen.

# Karboniertestgerät carbonating test device

尽Konterdruckgerät, das durch Hebeldruckbelastung getrocknete Druckfarbe vom Auflagenbogen auf einen Bogen gleicher Sorte kontert; ⊅Wischfestigkeits-/Karboniertestgerät

## Kartuschen ink cartridges

manuell oder maschinell auspressbare Druckfarben-⊅Gebinde; die führenden Farbenhersteller füllen auf Wunsch in K. der Fa. Ritter (www.farbkartusche.net) ab; die K. sind in verschiedenen Auspresssystemen durch angepasste Ventile an den KBA Rapidas einsetzbar.

## Kaschierbarkeit ability to laminate

Eignung der getrockneten Druckfarbenschicht für das ganzflächige Bekleben mit einer Deckschicht, z.B. klartransparente AKunststofffolie (Schutz des Druckbildes, Hochglanz) oder bedruckte Papierbahn (Welpappe-Preprint); Auswahlkriterium für Substrate und Druckfarben.

#### kastenfrisch duct-fresh

gleichermaßen mittelschnell wegschlagen-

de und oxidierende Trocknungseinstellung der Druckfarbe; k.e Farbenserien sind für den universellen Einsatz auf allen Bogenoffsetmaschinen und für alle Papierund Kartonsorten geeignet.

## Klebrigkeit tackiness, stickiness

Adhäsionseigenschaften der Druckfarbenschicht vom feuchten bis zum abtrocknenden Zustand; Einfluss auf Zügigkeit, Rupfneigung und Stapelverhalten (Neigung zum ZAbliegen und Zverblocken); direkt bestimmbar mit Zprüfbau Deltack, indirekt mit Zügigkeitsmessgeräten; zu hohe Zstapeltemperaturen steigern die K. vermeintlich gehärteter ZUV-Farben.

## Konglomerate conglomerates

erwünschte Zusammenballung von Pigmentpartikeln in PIntensivskalen, um über eine maximale Pigmentkonzentration und PFarbstärke höhere PFarbdichten zu erzielen; unerwünscht: Agglomerate (Klümpchen)

## Konsistenz consistency

Überbegriff für die rheologischen Eigenschaften einer Druckfarbe.

## Konterdruck counter transfer

in verschiedenen Tests angewandte Methode, durch die der Zustand einer gedruckten Farbe bestimmbar ist, indem diese durch definierte Druck- oder Reibungswerte auf ein gleichartiges unbedrucktes Substratstück (Kontermaterial) übertragen wird, wodurch farbmetrisch auswertbare Rückstände (≯Farbabstand zwischen vorher und nachher) sichtbar werden.

# Konzentratsystem piament concentrates

Basis-Sortiment an bunten und unbunten Pigmentpräparationen, aus denen in Verpackungsdruckereien mit Hilfe von PFarbmisch-Software und computergesteuerter Dosiertechnik unter Zugabe von PBindememitteln und Zusatzstoffen beliebige PSonderfarben in aktuell benötigten Mengen mischen lassen.

## Krakelieren crackling

vor allem auf Flächen und Bildern mit hoher \*Gesamtfarbbedeckung auftretende Rissbildung an getrockneten Dispersionslackschichten; Abhilfen: \*\*Unbutaufbau, IR-

Kürze-Fingertest: links eine kurze, rechts eine lange, klebrige, zügige Farbe

Trockner-Leistung reduzieren oder schneller drucken, Lackauftragmenge erhöhen, dem Lack Verzögerer zusetzen oder anderen Lack verwenden.

# Kugelkopf-Spektralfotometer sphere spectro-photometer

Gerät, dessen rein diffuse Messgeometrie (d/8° – Messergebnisse nicht vergleichbar mit 45°/0°!) erlaubt, Farben auf hochglänzenden und gewölbten Oberflächen sowie mit ¬Metall- und ¬Interferenzeffektpigmenten zu messen; www.byk.com, datacolor.com, konicaminolta.eu

## Kürze bestimmen ink stringing

nichtstandardisierte Verfahren zum schnellen Prüfen der Zähigkeit einer pastösen Druckfarbe an Hand der ZFadenbildung bzw. -abrisslänge; Methoden: 1. ein Spachtel wird in die Druckfarbe schräg hineingestochen und dann herausgehoben; 2. zwischen zwei Fingern.


## kurzes Schwarz short key

sowohl im 《Unbuntaufbau als auch im modifizierten 《Buntaufbau der verstärkte Einsatz der 《Prozessfarbe K anstelle der drei 《Buntfarben CMY in den Dreivierteltönen bis hin zu den Volltönen im Bereich des 《Dreifarbengraus, also nur in einem kurzen Abschnitt des Tonwertbereichs.

## Kurzfarbwerktechnologie

keyless inking, short ink-train technology von KBA aus dem Flexo- für den Offsetdruck adaptierte und für den AWasserlosoffset optimierte Verfahrensgruppe (Bogenoffset: Gravuflow und Metronic, Coldset: Newsflow) zur schablonierfreien Druckformeinfärbung; Merkmale: zonenschraubenlose Rakelkammer statt Farbkasten, temperierbare Aniloxwalze statt Duktor, gummituchbespannte Farbauftragwalze(n) statt Heber/Reibzylindern (außer Newsflow)/Gummiwalzen, temperierbarer Plattenzylinder.

Kurzfarbwerk KBA-Metronic Genius 52UV



## Lackier-Echtheit

## coatability, varnishability

nach DIN 16544/16524 alle Eigenschaften der Druckfarbe wie auch des gesamten Drucks, die ein problemloses Lackieren erlauben: Lacklösemittelechtheit, Weichmacherdiffusion, Verlauffehler, Zusammenkleben, Verspröden.

Lackierwerkfarben coat[ing tow]er inks

niedrigviskose Druckfarben, die sich mit dem Kammerrakel-Lackierwerk inline aufbringen lassen; die dort genutzte Aniloxwalze erlaubt das Verdrucken von L. mit besonders großen Effektpigmentpartikeln, die sich nicht im Offsetfarbwerk aufbringen ließen; UV- und Dispersionsformulierungen: www.radior.fr

## Lagerhaltung stock-keeping

Bevorratung von Druckfarben unter Berücksichtigung von Anwendung (Standard-, Spezialskalen), Wirtschaftlichkeit (Gebindegröße, Basisfarben zum Mischen, Verfallsdatum) und Räumlichkeit (Temperatur, Brandschutz).

## langes Schwarz long key

im konventionellen ⊅Buntaufbau der Einsatz der ⊅Prozessfarbe K als Skelettschwarz, d.h. über den gesamten Tonwertbereich ("lang") zur Unterstützung der Zeichnung, die allein durch die ⊅Buntfarben CMY zu kontrastarm wiedergegeben würde.

Laminierbarkeit lamination applicability
Eignung getrockneter, puderfreier Druckfarbenschichten zum Verkleben mit
Kaschierfolie.

## lasierende Farben transparent inks

optische Eigenschaft (DIN 16528) aller Buntfarben für den gerasterten Mehrfarbendruck, denn autotypische Farbmischung bedeutet nicht nur Neben-, sondern auch Übereinanderdruck der Rasterpunkte unter Einbeziehung des Papierweiß'

## Leerlaufpaste idling paste

Druckhilfsmittel, das auf die Walzen leer laufender Druckwerke verteilt wird, um das Gummi zu schützen.

## Leinölfirnis linseed oil varnish

Hauptbestandteil von ⊿Bindemitteln; verlangsamt das ⊿Wegschlagen ohne chemische Beeinflussung der Trocknung.

## leitfähige Farben conductive inks

Druckfarben, die elektrischen Strom und elektromagnetische Schwingungen leiten sowie kapazitive Zustände speichern können; 1. Generation mit Metallspänen und Kohlepartikeln nur für Leiterbahnen-Siebdruck, 2. Generation (UV) mit leitfähigen Polymeren und/oder Silberhalogenidkorn für schnell laufenden Offset-, Tief-, Flexo- und Inkjet-Druck, 3. Generation zusätzlich mit Nanokristallen aus Kohlenstoff oder Metall; Produktbeispiele: Ciba Xymara Electra, e-Pinc Printacarb, Flint Precisia Silver, Parelec Parmod VLT; derzeitiae Anwendungen: RFID-Antennen, Spiele, Smartcards, Batterien, Transistoren, Speicher, OLED-Kleindisplays.

#### Leitstandpult central control console

Ansichtstisch mit standardisierten Beleuchtungsbedingungen und Steuerelementen für ZFarbführung und ZFarbdichte.

## Licht-Echtheit, Wollskala

## light-fastness

bei Druckfarben die jahreszeitbedingte Beständigkeit gegen UV-Strahlung nach DIN ISO 12040:1998; Kategorien gemäß DIN EN ISO 105-B02:2002 von 1 bis 8 (⊅Echtheiten): . . . 3 "Sommer 4–8 Tage, Winter 2–4 Wochen", 4 "So 2–3 Wo., Wi 2–3 Monate", 5 "So 3–5 Wo., Wi 4–5 Mon.", 6 "So 6–8 Wo., Wi 5–6 Mon.", 7 "So 3–4 Mon., Wi 7–9 Mon.", 8 "über 1,5 Jahre".

## Lösemittel solvent

1. in ⊅Bindemitteln der ölige Bestandteil, in dem die Harzkomponenten gelöst werden; 2. in Heatsetfarben die Substanz, die durch ihr Verdunsten oder Verdampfen (bei Umgebungstemperatur, unter IR-Strahlung oder in Heißluft) für die Trocknung verantwortlich ist.

# Mehrwinkelspektralfotometer goniospectrophotometer

Farbmessgerät mit anstellbarem Probenträger, um winkel- und glanzabhängige PFarbmaßzahlen zu bestimmen; Einsatz bei Metalleffekt- und Interferenzpigmenten sowie PFarbflop-Druckfarben. MetalFX, MFX

Ende 2008 aufgelöstes Konsortium aus Druckfarbenherstellern, Software-Entwicklern und Handelspartnern zur Verbreitung einer Bogenoffset-Technologie, bei der im ersten Druckwerk eine farblose Ciba-Metalleffektpigment-haltige "Base Ink" aufgebracht und mit lasierenden Spezialfarben überdruckt wird; wegen Eignung für Sicherheitsdruck nur mit Anwenderregistrierung.

#### Metalleffektfarben metallic inks

Druckfarben, in die metallische Pigmente eingearbeitet sind, um einen Metallglanzeffekt zu erzielen; neben AGold- und ASilberdruckfarben werden APantone-Metallic-Töne angeboten.

## Migration migration

Übergang molekularer Bestandteile einerseits aus der Druckfarbe in den Packstoff (erwünscht) und evtl. das Packgut (unerwünscht), andererseits aus dem Packgut in den Packstoff (unerwünscht) bis evtl. in die Druckfarbenschicht (unerwünscht); Abhilfen: Amigrationsarme/-freie Druckfarbe, Æchtheit gegen Packgüter, Barriere

## Einarbeiten von Metalleffektpigmenten (Foto: Radior)



im Packstoff, M. durch ∧Abklatsch vermeiden

## migrationsarm low-migration

Einstufung einer Druckfarbe, wenn die zulässigen SML-Werte (spezifisches Migrationslimit, in mg Stoff pro kg Lebensmittel) aller den Geruch, den Geschmack oder das Aussehen des verpackten Lebensmittels beeinträchtigenden Stoffe unterschritten werden; Migrationstests von Verpackungen (DIN EN 14338, 1186-13) dauern 10 Tage bei 40 °C.

## Mischweiß blend white

durch weiße Pigmente aufhellende Farbmischkomponente; ⊿Deckweiß, ⊿Transparentweiß

#### Moistureset-Farben

#### moisture-/steam-set inks

Letterset- oder Rollenoffsetfarben, die bei Einwirken von Wasserdampf durch Ausfällen härten, aber bei normaler Luftfeuchtigkeit verdruckbar bleiben bzw. nach der ⊅Filmbildung nicht aufweichen; Einsatz: Schmalbahn-Faltschachtelproduktion für Lebensmittel in Amerika und China.

## Mottling backtrap mottling

Neigung zu einem wolkigen Ausdruck von Volltonflächen, zurückzuführen auf die Nass-in-nass-7Farbannahme (densitometrische Bestimmung) und/oder die Papier-Farbannahmefähigkeit (Bildanalyse).

# Nass-in-nass-Druckfarben wet-on-wet printing inks

Standard-ablaFormulierung für Mehrfarbendruckskalen in allen Druckverfahren; UV-Farben zeigen eine bessere ablaFarbannahme bei ablaZwischenhärtung.

## Nebeln ink misting

Neigung niedrigviskoser 
Coldset- oder mit Feuchtmittel gesättigter 
UV-Druckfarben, beim 
Fadenabriss im Walzenspalt kleine Tröpfchen wegzuschleudern, die durch Luftverwirbelung gesundheitsgefährdende Aerosole bilden, die sich wolkenartig im Farbwerk ausbreiten; N. tritt oft gemeinsam mit dem 
Spritzen auf; äußere Ursachen können Druckgeschwindigkeit, Walzendurchmesser, Temperatur und Luftfeuchtigkeit sein; wasserlose Coldset- (an der KBA Cortina) und UV-Farben neigen nicht zum N.

## Negativa fluffing/

## negative fluffing/scumming

an den Nichtbildstellen flächiges bis reliefartiges Ansammeln von Druckfarbe und Papierpartikeln auf dem Drucktuch, vor allem im Rollenoffset; führt zum Druckausfall an den benachbarten Bildstellen; je höher und gleichmäßiger die Feuchtmittelaufnahme der Druckfarbe und/oder der Druckform, umso geringer die Neigung zum N.

## Normalfärbung normal inking

laut DIN 16527-3:1993 "die Färbung im Rasterdruck, bei der möglichst große relative Farbsättigung (bunte Farben) bzw. relative Verschwärzlichung (unbunte Farben) im Vollton mit bestmöglicher Differenzierung der Rastertöne gegenüber dem Vollton (maximaler relativer Druckkontrast) verbunden ist"; mittels Farbführung zu realisierende Voraussetzung für einen maximaler Druckkontrast.

# Oberflächenspannung surface tension

Kenngröße für die Benetzung (in Millinewton pro Meter, mN/m), z.B eines Bedruckstoffs oder eines Druckfarbentropfens gegenüber der Umgebungsluft; zur Vergrößerung der Tropfenoberfläche notwendige Energieänderung, geteilt durch die erfolgte Oberflächengrößenänderung; bestimmbar durch Tropfenrandwinkelmessern (Fogra, TAPPI 558) auf einem Bedruckstoff mit bekannter O. oder mit Tensiometern (Krüss K10/K12, Lauda TVT).

## Offsetdruckfarben

## offset/litho[graphic] [printing] inks

Druckfarben von hochviskos-pastöser (Bogeno., Schmalbahno. und ≯Heatset) bis niedrigviskos-flüssiger (∠Coldset) ∠Konsistenz und spürbarer ∠Klebrigkeit; erhältlich in zahlreichen ⊿Zügigkeitseinstellungen, ATrocknungseinstellungen und -typen, ⊅Echtheiten und mechanischen Eigenschaften je nach Bedruckstoff und Verwendungszweck des Druckprodukts; Hauptkomponenten sind ⊿Farbmittel (hier organische und anorganische →Pigmente), →Bindemittel (in mineralischen und pflanzlichen Ölen gelöste Harze), ggf. ZLösemittel und ZHilfsstoffe (Wachse, Trockenstoffe, ggf. Füllstoffe, Netzmittel usw.)

## Ökofarbe eco ink

saloppe Bezeichnung für eine Druckfarbenserie, in deren ⊅Bindemittel der Anteil an mineralischen Ölen durch Pflanzenöle ersetzt wurde.

# oxidativ trocknend drying by oxidation

chemisches Trocknungsprinzip durch Sauerstoff-Brückenbindungen zwischen den Bindemittelmolekülen; Unterstützung durch IR-Strahler sowie Pudern und Blasluft bei der Stapelbildung.

# Pantone-Druckfarben Pantone colo[u]r quide inks

weltweit populärste Asonderfarben, die von nahezu allen Druckfarbenherstellern lieferbar sind; zwei Farbauswahlsysteme

## Farbfächer Pantone Goe coated mit 2058 Bunttönen



(www.pantone.de) auf verschiedenen Bedruckstoffen: Pantone Matching System (PMS, 14 Grundfarben, 1114 Bunttöne — davon 60% in CMYK nachstellbar, ≯Farbschichtdicken-Referenzen nicht immer reproduzierbar, mehrere Effektpigment-Fächer) und Pantone Goe (10 höher echte Grundfarben, 2058 Bunttöne in 165 "Farbfamilien" — davon 35% aus PMS, Farbschichtdicken-Referenzen von 1,3 g/m² mit identischen Trockenzeiten), die durch Software-Plug-ins unterstützt werden; ≯HiFi-Color-System: Hexachrome.

## Pelzen piling-up, sticking

Problem bei der ⊿Farbspaltung; Aufstauen des aus dem Farbkasten nachfließenden Überangebots auf den Walzen.

## Perlen pearling, mottling

Druckschwierigkeit, bei der sich schlechte ⊅Farbannahme durch perlen- oder wolkenartige Muster in Farbflächen zeigt.

Perlfaktor ⊿Farbannahme nach Ritz, FAR Perlglanzeffektpigmente

## pearlescent/lustre/nacreous pigments

populärste Gruppe der Interferenzpigmente, aus Glimmerschiefer präpariert von BASF/Ciba, Eckart (Pearlstar, Phoenix), Kremer (50000), Merck (Iriodin, Pearlets); Formulierungen vorwiegend für Tief-, Flexo- und Siebdruck, mit kleineren Partikeln aber auch für Bogenoffset; P. entfalten ihren Glanz am besten auf glatten Oberflächen, insbesondere mattgestrichenen Papieren.

## Pigmente pigmente

ca.600 natürliche oder synthetische, organische oder anorganische AFarbmittel, die als Pulver oder Pasten dem ABindemittel beigemischt werden, in welchem sie nahezu unlöslich sind; im Gegensatz zu AFarbstoffen durchfärbend wirkend; Prozessfarben-P.: Beta-Kupferphthalcyanin (C), Lithol-Rubin-Erde (M), Benzidin (Y), Ruße (K).

## Plakatdruckfarben poster inks

Bogenoffsetfarben mit hoher ZLicht-Echtheit und rascher Zoxidativer ZDurchtrocknung.

## Plattenreiniger plate cleaner

Druckhilfsmittel zum Entfernen angetrockneter Farbreste auf Offsetdruckplatten

## Probedruck maschine

## printability test device

Prüfgerät, das auf vereinfachte Weise die Farbspaltung zwischen Druckform/Drucktuch und Bedruckstoff simuliert, um Bedruckbarkeitsprobleme rechtzeitig zu erkennen bzw. auszuschließen; Anbieter: IGT, / prüfbau, Saueressig (für Flexo- und Tiefdruck).

## Prozessfarben process colo[u]rs

Druckfarbenskala Cyan—Magenta—Yellow—Key (CMYK) für den klassischen Vierfarbendruck, basierend auf lasierenden Buntpigmenten und deckendem Ruß; die spektrale Unzulänglichkeit der Buntfarben CMY führt im Zusammendruck zu einem Dreifarbenschwarz, das durch ein tiefenverstärkendes Schwarz unterstützt werden muss; je höher der K-Anteil, umso geringer



Perlglanzeffekte mit Merck Iriodin

der nötige CMY-Einsatz (⊅Buntaufbau, ⊅Unbuntaufbau)

## ProzessStandard Offsetdruck

Anleitung des Bundesverbandes Druck und Medien (bvdm) und der ≯Fogra zur Vorstufen- und Druckproduktion gemäß ISO 12647-2; enthält zahlreiche Hinweise zu Druckfarben bezüglich ≯Farbdichte und ≯Farbort; www.point-online.de

## prüfbau *pruefbau*

Hersteller von Prüfsystemen, darunter für den Offsetdruck die ⊅Probedruckmaschinenserie MZ sowie die ⊅Zügigkeitsmessgeräteserien Inkomat, Tackomat, Inko-Tackomat und Deltack; letztere bietet das breiteste Testspektrum.

## Puder spray powder

Mineralpartikel, die im Auslagestapel auf die Bogen geblasen werden, um zwischen den Bogen kleine Abstände zu erhalten, die das Vordringen von oxidationsförderndem Sauerstoff (Luftkissenbildung) erlauben und den Abklatsch der Druckfarben verhindern.

## Qualitätskontrolle quality control

druckfarbenbezogene Mittel der Q. im Fortdruck sind optische Messungen im Bild oder an mitgedruckten Druckkontrollstreifen; geprüft werden sollten PFarbmaßzahlen (Einhaltung der vorgegebenen Farbwerte bzw. PFarbabstände) und/oder densitometrische Parameter (PVolltondichten oder PGraubalance, Schieben/Dublieren, Farbannahme); die Prüfung des Trocknungsverhaltens sollte vor Beginn des Auflagendrucks bzw. bei neuen Druckfarbe-Bedruckstoff-Kombinationen rechtzeitig erfolgen.

# Rasterwalze Aniloxwalze Restfarbenverwertung ink leftover use wirtschaftliches Einbeziehen von Farbresten in die Rezeptierung durch eine AFarbmischsoftware.

## Rezeptur formula

prozentuale Anteile von Druckfarbenkomponenten in einer ⊅Formulierung, die als Anleitung für die Realisierung mit einer 

## Rheologie rheology

Lehre von den Fließeigenschaften (AKonsistenz, AKürze, AThixotropie, AViskosität, AZähigkeit, AZügigkeit); wichtig für ABenetzung und AHaftung der Druckfarbenschichten auf dem Substrat und aufeinander.

#### Rheometer rheometer

Gruppe von Messgeräten zum Bestimmen der ⊅Viskosität; Messprinzipien nach DIN 53019: dynamische Viskosität mit Rotations- oder Oszillationsmethode, kinematische Viskosität mit ⊅Auslaufviskosimeter, Kapillarwirkung, Kugelkörper- oder Stabfallmethode

Rohstoff-Ausschlussliste Exclusion List
von der ZCEPE erarbeitete Selbstverpflichtung, die die Verwendung giftiger,
Krebs erzeugender, das Erbgut und die
Fortpflanzungsfähigkeit gefährdender
Substanzen in Druckfarben und zugehörigen Produkten verbietet;
www.druckfarben-vdl.de

## Rubbelfarbe rub-/scratch-off ink

opake, oft mit Metalleffektpigmenten ausgestattete Latex-Druckfarbe, die auf einen zuvor aufgebrachten Trennlack gedruckt wird, um einen abkratzbaren Leseschutz zu gewährleisten; Realisierung meist im Flexo- oder Siebdruck, aber auch mit Inline-Lackierwerken möglich; R. ist überdruckbar.

## Rupfen pick(ing)

von der ⊿Zähigkeit einzelner Druckfarben (vor allem Yellow) und/oder der Leimung bzw. Strichqualität des Papiers/Kartons abhängige Druckschwierigkeit; Prüfung nach ISO 3783 mit IGT- und ⊅prüfbau-Rupftests.

# Schablonieren ghosting

sujetbedingt unterschiedlich von der Druckform rückgespaltete Farbmenge, die über die Farbauftragwalzen als blasses, in Umfangsrichtung versetztes "Geisterbild" sichtbar wird; Abhilfe durch Glättwalzengruppen; ¬Kurzfarbwerktechnologie

## Scheuerfestigkeit

abrasion/rub-resistance

Trockenabriebfestigkeit, d.h. Widerstandsfähigkeit der trockenen Druckfarbe gegen Abrieb; notwendige Eigenschaft unlackierter Faltschachteln und Magazincover.

## Scheuern scraping, abrasion, galling

das Gegeneinanderverschieben zweier im Kontakt stehender Oberflächen, z.B. von Faltschachteln beim Transport, wodurch es zu Abrieberscheinungen kommt; scheuerfest ist eine Druckfarbe gegen Trockenabrieb, jedoch wischfest gegen Nassabrieb.

## Scheuerprüfgeräte abrasion testers

tragbare Monterdruck-Prüfgeräte, die durch herstellerindividuell definierte Schübe das MScheuern getrockneter Druckfarbe gegenüber einem unbedruck-



Kontermaterial nach Scheuertest

ten Bogen simulieren; Geräte von ⊿Fogra (⊿Wischfestigkeits-/Karboniertestgerät), Oser, PIRA (Patra), ⊿prüfbau (Quartant), Dr. Ruf, Sutherland, Ugra/Huber-Gruppe.

Schmier-, Tongrenze point of smearing erstrebenswerte Einstellung des Farbe-Feuchtmittel-Gleichgewichts, bei der so wenig Wasser wie möglich gefahren wird, um die druckfreien Stellen gerade noch farbfrei zu halten, also an der Grenze zum Tonen; "an der Schmiergrenze" bedeutet an der Grenze zur Tüberfärbung bzw. Junterfeuchtung; Gegenteil: Twassermarken

## Schmuckfarbe spot colo[u]r

Druckfarbe, die zusätzlich zu den Prozessfarben CMYK im Vollton gedruckt wird, z.B. eine Alausfarbe im Corporate Design oder auf Verpackungen; Asonderfarbe

# Schön- und Widerdruckfarben perfecting inks

Offsetdruckfarben, die nach der Bogenwendung in Mehrfarbenmaschinen nicht auf der Druckzylinderfläche abschmieren.

# Schön- und Widerdruckpaste paste for perfecting printing

Hilfsmittel, das bei Maschinen ohne Zylinderbeschichtung auf den ersten Druckzylinder nach der Bogenwendung aufgebracht wird, um Abschmieren zu verhindern.

## Schönung fining

Verstärken der optischen Wirkung von 
Pigmenten durch Beimischen geeigneter 
Buntpigmente, z.B. Blau zu Schwarz (auch 
durch Vordruck mit blauer 
PSchmuckfarbe 
möglich) oder beliebiger Farbpigmente zu 
PMetalleffektpigmenten.

## Schwarzfarben black inks

schwarze Druckfarben, die im Gegensatz zu den "Buntfarben überwiegend deckend formuliert sind; oft werden im Rahmen einer "Prozessfarben-Serie verschiedene S.-formulierungen angeboten.

## Sensorik, Organoleptik sensory analysis

Prüfen von Lebens- und Genussmitteln allein mit den menschlichen Sinnen durch geschultes Personal in Bezug auf Qualitätsbeeinflussung durch ⊅Migration aus Druckfarben und Packstoffen; geprüfte Eigenschaften: Geruch, Geschmack, ferner Farbe, Aussehen, Formerhaltung, Konsistenz; Methodik: Testen der Komponenten einzeln und im Zusammenwirken (Druck), ggf. auch Tage später, um die Entfaltung durch Luftsauerstoff zu berücksichtigen; Einfluss-Skala: 0 "keiner", 1 "gerade wahr-

nehmbar", 2 "mäßig", 3 "mäßig stark", 4

## Sicherheitsfarben security inks

Druckfarben mit schwer zu fälschenden Eigenschaften; Methoden: Fluoreszenz, Absorption/Remission für bestimmte Wellenlängenbereiche (UV, schmalbandige Farbe oder IR), spezielle Reflexions- und Interferenzeffekte, maschinenlesbare Magnetcodierung, Einarbeitung markierender Substanzen (Taggants); Einsatz durch registrierte Anwender im Wertpapier- und Verpackungsdruck.

## Silberdruckfarben silver inks

Metalleffektfarben auf Basis von Aluminiumpigmenten; Präparation und Verarbeitungsbesonderheiten wie ⊿Golddruckfarben; beim Mischen von S. mit Buntfarben können attraktive Metalleffekte erzielt werden.

## Silikonisierung siloconisation

im Heatset das Auftragen einer Gleitemulsion auf die Papierbahn zwischen Kühlwalzen und Falzapparat, um ∧Abschmieren zu vermeiden.

#### Silikonöl-Ersatz

#### silicone-oil substitutes

in <code>?Wasserlosoffsetfarben</code> die heutige <code>?Bindemittel-Generation</code>, die die Nachteile des früheren Silikonöls (geringe Haftung auf Druckform und gegenüber Lacken/Kaschier-/Prägefolien, Eindringen in Walzengummi, Gefahr des <code>?Rupfens und ?Verblockens</code>) beseitigt.

## Sonderfarbe special colo[u]r

CMYK-Skala-fremde Farbfläche in Grafiken, die entweder als reine / Schmuckfarbe im Vollton oder als leicht verschwärzlichte CMYK-Nachstellung im Raster gedruckt wird.

## spektrale Farbdichte spectral density

optische Dichte einer Sonderfarbe, ausschließlich messbar mit einem Spektraldensitometer; der Messung liegt das Erfassen des spektralen "Fingerabdrucks" (Remissionsgrad im sichtbaren Spektralbereich von 380 bis 720 Nanometer) unter Polarisationsfilter zu Grunde, sodass ein "Dichtespektrum" berechnet werden kann; dessen Maximalwert entspricht der tatsächlichen Volltondichte als indirektes Maß für die Druckfarbenschichtdicke, die frühere Filterdensitometer nur näherungsweise anzeigen konnten.

# Spektraldensitometer spectrodensitometer

moderne Farbmessgeräte, die auf der Basis spektral gemessener Daten nicht nur ⊅Farbmaßzahlen, sondern auch ⊅Farbdichten und daraus abgeleitete Kenngrößen anzeigen.

## Spritzen splashing

Neigung niedrigviskoser 

Coldset- oder mit Feuchtmittel gesättigter 

UV-Druckfarben, beim Abriss der 

Fadenbildung im Walzenspalt größere Tröpfchen wegzuschleudern; tritt oft gemeinsam mit dem 

Nebeln auf; 

Wasserlosfarben – auch Coldset (KBA Cortina) und UV – spritzen nicht.

#### Stapeltemperatur pile temperature

Temperatur, die zwischen den Bogen im Auslagestapel herrscht; vor allem im ⊿UV-Offsetdruck wird durch die von den Endtrocknern aufgeheizten Bogen Wärme in den Stapel eingetragen, die zum Wiederaufweichen der gehärteten Druckfarbe – Ursache für unerwünschte ⊿Klebrigkeit und ⊿Verblocken – führen kann. Startmittel liquid starting agent

Paste zum Auftragen auf die Farbwalzen, um die höhere ⊿Zügigkeit strenger Farben nach längerer Druckunterbrechung oder bei

## nach längerer Druckunterbrechung oder bei Druckbeginn zu reduzieren; vermeidet ≉Rupfen.

## strahlenhärtend radiation-curing

Prinzip der ⊅Filmbildung von Druckfarben, deren ⊅Bindemittel durch Einwirken von ⊅UV- oder Elektronenstrahlen (⊅ESH) vernetzen oder von IR-Strahlen (⊅Lösemittel 2) trocknen.

## agesleucht-/Fluoreszenz/ Neonfarben fluorescent inks

CMYK-Skalen, in die PFluoreszenzpigmente eingearbeit wurden; Einsatz für Plakate, Etiketten, Aufkleber; durch grobe Pigmente schwierig verdruckbar; oxidative und UV-Formulierungen; geringe PLackier- und PLicht-Echtheiten; Hersteller von Offset-T.: Epple, Flint, Huber, J+S, Radior, SunChemical, Zeller+Gmelin u.a.

## Temperaturfenster

## temperature window

temperaturabhängiger 

Viskositätsbereich, in dem eine Offsetdruckfarbe verdruckbar ist; das T. ist im 

Wasserlosoffset kleiner als im Nassoffset und wird dort auf den 

Gebinden oft nur mit seiner Obergrenze angegeben (critical tone temperature CTT, critical toning index CTI); Unterschreitung: Viskosität/Zügigkeit zu hoch, Wasseraufnahmevermögen zu niedrig ( 
Tonen), 

Rupfen, 

Aufbauen, schlechte 

Farbannahme und Trocknung (Schmieren, 

Verblocken); Überschreitung: 

Viskosität/ 

Zügigkeit zu niedrig, 

Nebeln/ 

Spritzen, Tonen (wasserlos).

## Temperierung temperature control

## Thixotropie thixotropy

rheologische Eigenschaft einiger im Lieferzustand hochviskoser Farben (z.B. ⊿UV-Farben oder ⊿Intensivskalen); ihre ⊿Viskosität wird durch ein ⊿Farbrührwerk im Farbkasten oder durch die ⊿Farbspaltung im Farbwerk erniedrigt und somit eine günstige Verarbeitungskonsistenz erreicht; nach Ende des Rührens stellt sich wieder die hohe Ausgangsviskosität ein.

## Tonen tintina, tonina

unerwünschtes Einfärben der Nichtbildbereiche auf der Offsetdruckplatte durch ✓ Unterfeuchtung (Nassoffset) oder Überschreitung des 7Temperaturfensters (7Wasserlosoffset).

#### Toner toner

pulverartige, elektrostatisch aufladbare oder magnetisierbare Pigment-Druckfarbe in Digitaldrucksystemen; bei Pigmentgröße <1 µm als Flüssig-T. für Offsetqualität (Toyo Electro Ink für hp indigo press).

## Tonwertzunahme, TWZ dot gain

Rasterpunktverbreiterung im Offsetduck; abhängig von Druckfarben- Monsistenz (Bogenoffset, Heatset, Coldset, UV, wasserlos), Bedruckstoff, Rasterweite/-modell.

## Transparentweiß

transperent/clear white

lasierende, farblose, lediglich schwächende und nicht aufhellende Mischkomponente. **Trockenstoff, Trockner** *drier, drying paste* Druckhilfsmittel zum Beschleunigen der Trocknung bei allen Zoxidativen, Zkastenfrischen und Zwalzenfrischen Farben.

Trockenzustand degree of drying/curing
Fortschrittsniveau bei der ⊅Filmbildung
und ⊅Durchhärtung der Druckfarbe,
bestimmbar durch die ⊅Klebrigkeit oder
mit Hilfe von ⊅Konterdruck- und ⊅Fingerwischtests.

## Trocknungsdifferenz dryback

Differenz der ⊿Farbdichte-Werte, resultierend aus der ⊿densitometrischen Messung an der feuchten (höher) und der getrockneten (niedriger) Druckfarbe.

# Trocknungseinstellung drying behaviour

herstellerseitiges Anpassen der Verdruckbarkeits- und Trocknungseigenschaften einer Poxidativ und/oder Pwegschlagend trocknenden Offsetdruckfarbe mit Hilfe von Pzusatzstoffen an die drucktechnischen Bedingungen und Bedruckstoffe; Optionen mit Zwischenabstufungen sind rein oxidativ, Pkastenfrisch, Pwalzenfrisch und rein wegschlagend; eine T. verkörpert den bestmöglichen Kompromiss zwischen problemloser Verdruckbarkeit (kein Antrocknen im Farbwerk) und guter Trocknung (kein Pabklatsch, schnelle

# Weiterverarbeitbarkeit der Drucke. Trocknungsverzögerer anti-siccative

Druckhilfsmittel zum Verlangsamen der Trocknung bei allen ⊿oxidativen, ⊿kastenfrischen und ⊿walzenfrischen Farben.

Trocknungsverzögerungen slow drying verspätetes Beginnen der ⊅Filmbildung; Ursachen: zu hoher Emulgiergrad, Überfeuchtung, Feuchtmittel-pH < 4,5, falsche Dosierung von ⊅Druckhilfsmitteln.

# Uberfärbung overinking Farbüberangebot, ⊅Unterfeuchtung.

Überfeuchtung flooding

Feuchtmittelüberangebot, 7Unterfärbung. **Unbuntaufbau** achromatic separation

Farbauszugsverfahren, das auf die Verringerung der 7Gesamtfarbhederkung

ringerung der AGesamtfarbbedeckung zielt, um ATrocknungsverzögerungen zu vermeiden, ohne dabei Zeichnungsverluste hinnehmen zu müssen; die Farbauszüge erreichen jeden AFarbort durch Mischen von maximal zwei ≯Buntfarben (C+M, C+Y oder Y+M) und Schwarz (+K); der Effekt wird durch die Rücknahme zweier Buntfarben zugunsten von K in den Tiefen und/oder im Verschwärzlichungsbereich ihrer Komplementärfarben (Komplementärfarbenrücknahme CCR) erzielt; Defizite in ≯Brillanz und Zeichnung können durch Buntfarbenaddition UCA kompensiert werden.

## Unterfärbung under-inking

Druckfarbenmangel, ⊅Überfeuchtung; ⊅Wassermarken

# **Unterfeuchtung** *under-dampening* Feuchtmittelmangel, **⊘**Überfärbung.

## UV-Farben *UV-curing inks*

Druckfarben, deren Bindemittel unter UV-Strahlung härten; UV-C (280...100 nm) startet die Vernetzungsreaktion durch Aufspalten der Fotoiniatoren, UV-B (315...280 nm) erhält die Polymerisation aufrecht, UV-A (380...315 nm) durchdringt dicke Schichten; bevorzugt für glatte und nichtsaugende Oberflächen (Kunststoffe, metallisierte Substrate); Anwendung in allen Druckverfahren: Verpackungen (Faltschachteln, Folien), Etiketten (selbstklebend, In-mould-Labels), Plastikkarten uvm.; auch Wasserlos-Formulierungen.

## UV-Härtungsprüfer

## UV-curing tester, UV cure check

Geräte zum Prüfen des ⊅Trockenzustands von UV-Farben und m.E. auch -Lacken; Anbieter: ⊅Fogra, PITSID (www.sidleipzig.de)

# Verbände associations

mittlerweile branchenübergreifende Interessenvereinigungen der deutschen Druckfarbenhersteller: www.vdmi.de, druckfarben-vdl.de, automatisch Mitglieder in ZCEPE bzw. ZEUPIA sowie dem Weltrat IPPIC.org

## Verblocken blocking

Zusammenhaften/-kleben von Druckbogen oder Falzexemplaren im Auslagestapel durch zu hohen Stapeldruck bei gleichzeitig unzureichend getrockneten Druckfarben, im →UV-Druck auch bei wieder ≯klebrig gewordenen Farbschichten durch zu hohe →Stapeltemperatur; Abhilfen: →Puder, →Trockenstoff-Zugabe, reduzierte UV-Strahlerleistung (verminderter Wärmeeintrag); Prüfgeräte: Blocktester von →Fogra oder IGT emus.

## Verdruckbarkeit runability

Wirkungssumme aller Druckfarbeneigenschaften bezüglich ZTrocknungseinstellung, ZKonsistenz, Benetzungsfähigkeit,

## PITSID UV Cure Check



Emulgierbarkeit und Neigung zu Druckschwierigkeiten.

#### Verdünner thinner, dilutant

farblose Öle, die die AViskosität herabsetzen, um die AVerdruckbarkeit und AZügigkeit zu verbessern und somit die Neigung zum ARupfen reduzieren; V. beeinflusst die Farbwiedergabe im Druck.

## Vergilbung yellowing

gelbliche Verfärbung (DIN 6167) der Bedruckstofffasern oder des Strichs durch chemische Reaktionen mit Druckfarbenbestandteilen, begünstigt durch Luftsauerstoff, Wärme, Licht; sofortige V.: Geistern.

# Verpackungsdruckfarben inks for packaging printing

im Offsetdruck für Faltschachtelkarton optimiert, schnell ⊅wegschlagend, wenig ⊅scheuerfest, müssen überlackiert werden.

## Viskosität viscosity

rheologische Kenngröße von Druckfarben; einer der Verformung entgegengesetzte Kraft ("Fließwiderstand") in Flüssigkeiten, messbar mit einem ⊅Rheometer; zwei praxisabhängige Interpretationsmöglichkeiten: dynamische V. (in Pascalsekunde) und kinematische V. (in m²/s), berechnet aus der dynamischen V., geteilt durch die Stoffdichte; dynamische V. von Druckfarben: Bogenoffset 40–100 Pa·s, Heatset 20–75 Pa·s, Coldset 3–6 Pa·s.

# Walzenfrisch roller-fresh

schnell /wegschlagend, aber langsam /oxidierend eingestellte Bogenoffsetfarbe.

## Waschmittel cleaning agent, wash

Substanz, mit der Druckfarbe von Walzen, Drucktuch und Metalloberflächen entfernt wird; Formulierungsprämissen: Pemissionsarm/-frei, wirtschaftlich (sparsame Anwendung, effektive Mikroemulsionsen), auf Druckfarbentyp (konventionell, UV, Hybrid) abgestimmt und gleichzeitig die dafür eingesetzten Gummimaterialien (Walzen, Drucktuch) schonend.

# Wasserlosoffsetfarben waterless offset inks

Offsetdruckfarben, die für das Verdrucken ohne Feuchtmittel entwickelt wurden; in Abstimmung auf die speziellen Druckplatten besitzen W. ein ZBindemittel, das einen ZSilikonöl-Ersatzstoff enthält; verfügbar sind die ZTrocknungseinstellungen Zoxidativ-wegschlagend (Bogen, Schmalbahn), rein Zwegschlagend (ZColdset, also KBA Cortina), ZHeatset (nur in Japan)



Premium-Kartondisplays, produziert auf einer KBA Rapida 105 UV bei Vimer (Italien)

und Alösemittelverdunstend (Bogen) sowie AUV-härtende Farben; weil die erwünschte AZügigkeit nur in einem bestimmten ATemperaturfenster vorliegt, muss eine Farbwerk-ATemperierung vorhanden sein; in Wasserlos-Kurzfarbwerken wird die Volltondichte mit Hilfe der Aniloxwalzen-Temperierung gesteuert, weswegen KBA geeignete Serien für die Maschinen mit Gravuflow- und Metronic-Farbwerken empfiehlt (Tab. S. 7).

## Wasser-, Waschmarken water marks

Einstellung des Parbe-Feuchtmittel-Gleichgewichts, bei der mehr Wasser als nötig gefahren wird; "an den Wassermarken" bedeutet an der Grenze zur PÜberfeuchtung bzw. PUnterfärbung; Gegenteil: Schmiergrenze

## wasserwaschbar waterwashable

Eigenschaft einer Druckfarbe, die sich mit Wasser von den Walzen waschen lässt; Patent von SunChemical, angewendet u.a. bei den ¬Wasserlosfarbenserien Shark W (KBA Cortina) und Irodry W2 (Bogenoffset). wegschlagend penetrating

auf mittleres oder schnelles Eindringen der Bindemittel in die Bedruckstoffoberfläche eingestelltes Trocknungsprinzip; im Bogenoffset kombiniert mit mittelschneller Oxidation (relativ rasche Weiterverarbeitbarkeit); exklusive Einstellung im Coldset.; Wegschlagzeit messbar auf Probedruckmaschinen, unter Berücksichtigung der Eindringtiefe mit Ultraschallgerät emcoDPM.

## Wischfestigkeit rub-off/wipe-resistance Nassabriebfestigkeit, d.h. Widerstandsfähigkeit der nassen oder noch nicht durchgetrockneten/durchgehärteten Druckfarbe gegen Abrieb.

## Wischfestigkeits- und Karboniertestgerät

## rub-off and carbonating test device

von der ⊿Fogra entwickeltes ⊿Konterdruck-Prüfgerät "WIKAT"; kann je nach Einstellung/Zubehör und Probenbeschaffenheit sowohl Wischen (Nassabrieb) und Scheuern (Trockenabrieb) als auch Karbonieren (Mikroscheuern) simulieren.

## Lähigkeit tackiness, stickiness

Gesamtheit subjektiver Bewertungs-kriterien für hohe ⊅Zügigkeit, stark pastöse ≯Konsistenz, hohe ⊅Viskosität.

## Zügigkeit tack

rheologische Kenngröße; Widerstand, den eine Druckfarbenschicht ihrer Spaltung entgegensetzt; auch als Klebkraft pro Fläche (Klebspannung) interpretierbar; Maßeinheit Pascal (1 Pa = 1 N/m²) oder in herstellerabhängigen Skalenwerten (Inko: IGT-Tacktester, Tacko: Testprint Tack-o-Scope); Fingerprobe: langer Faden − hohe Z. bzw. Klebkraft, kurzer Faden − geringe Z. bzw. Klebkraft; 尽Kürze bestimmen

## Zügigkeitseinstellung tack behaviour

rheologische Optimierung pastöser Druckfarben bezüglich ihrer Zügigkeit, um Rupfen auszuschließen; die von vorn herein zügigeren ZWasserlosoffsetfarben weisen innerhalb ihres ZTemperaturfensters eine definierte Z. auf, weshalb in Anpassung an verschiedene Bedruckstoffe unterschiedlich zügige Einstellungen ("low/medium/high tack") formuliert werden können.

# Zügigkeitsreduzierer tack reducing paste

Druckhilfsmittel, das die Zügigkeit verringert, um ZRupfen und ZAufbauen zu verhindern, ohne die Zoxidative Trocknung zu beeinflussen.

## Zusatzstoffe additives

Substanzen zum Beeinflussen der Druckfarbeneigenschaften, z.B. Arrockenstoffe, Antioxidantien, Wachse (für höhere Festigkeit gegen Ascheuern), Weichmacher, Mittel gegen Hautbildung im Gebinde oder Verkleben im Stapel, Fließmittel (Aviskosität), Entschäumer (für Aniloxwalzen), Antistatika uvm.

# Zusetzen filling-in (shadow), plugging (hiahliaht)

Überflutung der negativen Rasterpunkte (Tonwerte > 50%) durch ⊿Aufbauen oder ⊿Überfärbung.

## Zwischenhärtung interdeck curing

im mehrfarbigen aUV- und AHybriddruck die empfohlene Nutzung von mindestens einem, oft zwei Zusatzstrahlern, die unter der Trittfläche zwischen zwei Druckwerken positioniert werden (an der KBA Rapida frei wählbare Einschubplätze); dient der optimalen aFarbannahme.

#### Dieter Kleeberg

Mit freundlicher Genehmigung Dieter Kleeberg Dresdener Ring 60 61130 Nidderau, Deutschland Tel. +49 (0) 6187 3153 dieter.kleeberg@t-online.de

Beilage zur Kundenzeitschrift KBA Report Nr. 35 • 9/2009 (deutsche Ausgabe)

## Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Werk Würzburg

97010 Würzburg, Deutschland Tel. 0931 909-0 Fax: 0931 909-4101 www.kba.com kba-wuerzburg@kba.com

## Werk Radebeul

01439 Radebeul, Deutschland Tel. 0351 833-0 Fax: 0351 833-1001 www.kba.com kba-radebeul@kba.com

## **KBA-Metronic AG**

Benzstraße 11
97209 Veitshöchheim, Deutschland
Tel. 0931 9085-0
Fax: 0931 9085-100
www.kba-metronic.com
info@kba-metronic.com

# **KBA-Grafitec s.r.o.**Opocenská 83

51819 Dobruška Tschechische Republik Tel. (+420) 494/672-111 Fax: (+420) 494/623-675 www.kba-grafitec.cz grafiteckba-grafitec.cz

Eingetragene Warenzeichen sowie Gebrauchsmuster oder Patente sind in diesem Werk nicht ausdrücklich gekennzeichnet. Daraus kann nicht geschlossen werden, dass die betreffenden Bezeichnungen frei sind oder frei verwendet werden können. Diese Publikation enthält Abbildungen der Firmen und Institutionen Fogra, Huber-Gruppe, KBA, KBA-Metronic, Lancer, Merck, Pantone, PITSID, Radior und Techkon

